TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

89079 Ulm

Erstellungsdatum:	04.03.2022
Besichtigungsdatum:	25.02.2022
Protokoll-Nummer:	316-2022
Sachverständiger:	BS / AA

Auto Service

Expertise Anhänger
Vertragsnummer: **1025055-000**

FIN: **W09109335LHR30086**
Kennzeichen: **LL-GT 321**

Angaben zum Fahrzeug:			
Hersteller	Reisch	Leergewicht (kg)	7.547
Typ / Modell	R 24 - RSBS - 3-13	Gesamtgewicht (kg)	35.000
Aufbau / Ausführung	Auflieger / Schubboden	Radstand (mm)	1.310 + 1.310
Erstzulassung	03.07.2020	Lademaße (mm) LxBxH	13525 x 2470 x 2700
Laufleistung		Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung		Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	SAF
nächste HU / SP	/ 04.23	Farbe	schwarz

Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Continental	385/65 R 22,5	10 / 10
2	Continental	385/65 R 22,5	10 / 10
3	Truckstar	385/65 R 22,5	10 10
4			
res.			

Wertrelevante Ausstattung:

Ladevolumen 90 m³, LM-Flegen ALCOA, Sattelstützen Jost, Liftachse, Portaltüren, Rollplane, Arbeitsplattform

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
89079 Ulm

Erstellungsdatum:	04.03.2022
Besichtigungsdatum:	25.02.2022
Protokoll-Nummer:	316-2022
Sachverständiger:	BS / AA

Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Rangierfahrt nicht möglich.
Motorprobelauf	
Wartungsnachweis	letzter Service am bei km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	ausreichend
Sonstiges	
Fahrzeugdokumente	Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen
2	Sonstiges	HU kein Nachweis (Prüfbuch fehlt), durchführen
3	Sonstiges	Auflieger verschmutzt, reinigen
4	Sonstiges	Auflieger beklebt, beschriftet, neutralisieren
5	Ausrüstung	Seitenwand-Schutzplane lose (liegt a. Ladefläche), gerissen, montieren/ inst.
6	Beleuchtung	Umrissmarkierungsleuchte L und R vorne gebrochen, erneuern
7	Aufbau	Stirnwand verschürft, verformt, instandsetzen/lackieren
8	Hydraulik	Schläuche Anschluß verschürft, Abrieb, erneuern
9	Aufbau	Seitenwand Mitte links verformt, verschürft, instandsetzen/lackieren
10	Aufbau	Abschlußprofil Heck links verformt, instandsetzen/lack.
11	Ausrüstung	Bordunterlagen und Fernbedienung fehlt, erneuern
12	Laderaum	Seitenwand links verformt, Wertminderung
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

89079 Ulm

Erstellungsdatum:	04.03.2022
Besichtigungsdatum:	25.02.2022
Protokoll-Nummer:	316-2022
Sachverständiger:	BS / AA

Auto Service

Ansicht hinten rechts

Ansicht Typschild

Ansicht Laderaum

Ansicht Sattelstützen

Ansicht Arbeitsplattform

Ansicht Steuerung Schubboden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

89079 Ulm

Erstellungsdatum:	04.03.2022
Besichtigungsdatum:	25.02.2022
Protokoll-Nummer:	316-2022
Sachverständiger:	BS / AA

Auto Service

Ansicht Schubbodenelemente

Ansicht Rollverdeck

Seitenwandschutzplane demontiert

Seitenwandschutzplane gerissen

Umrissleuchte links gebrochen

Stirnwand rechts verformt

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

89079 Ulm

Erstellungsdatum:	04.03.2022
Besichtigungsdatum:	25.02.2022
Protokoll-Nummer:	316-2022
Sachverständiger:	BS / AA

Auto Service

Stirnwand R verschürft/Umrissleuchte gebrochen

Hydraulikschläuche Abrieb

Seitenwand links Mitte verschürft, verformt

Abschlußprofil links verformt

Seitenwand links Laderaum verformt