

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandtstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
28844 Weyhe

Erstellungsdatum: 30.09.2019  
Besichtigungsdatum: 19.09.2019  
Protokoll-Nummer: 912-2019  
Sachverständiger: KP/AA



Auto Service

**Expertise Anhänger**

**Vertragsnummer: 1016954-000**

**FIN:**

**WHD308525J0888847**

**Kennzeichen:**

**OD-AR 765**



**Angaben zum Fahrzeug:**

Hersteller	Humbaur	Leergewicht	
Typ / Modell	HTD 30 8525	Gesamtgewicht	24.000
Aufbau / Ausführung	Anhänger / Tieflader	Radstand (mm)	4.800 + 1.340
Erstzulassung	13.12.2018	Lademaße (mm) LxBxH	8530 x 2540 x -
Laufleistung	-	Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung	-	Anzahl Achsen	2
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	SAF
nächste HU / SP	12.19 / 06.21	Farbe	grau

**Reifen:**

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Athos	235/75 R 17,5	13 / 13 / 13 / 13
2	Athos	235/75 R 17,5	13 / 13 / 13 / 13
3	Athos	235/75 R 17,5	13 / 13 / 13 / 13
4			

res.

**Wertrelevante Ausstattung:**

Hydr. Auffahrrampen, Plattform gerade, 4x Rungentaschen vorne, 4 Paar Zurringe 10t. versenkt, 6 Paar Zurrpunkte 3t. im Aussenrahmen, Ladeboden Weichholz 50 mm, Hebe -/ Senkanlage für Hinterachsen

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandtstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
  
28844 Weyhe

Erstellungsdatum: 30.09.2019  
Besichtigungsdatum: 19.09.2019  
Protokoll-Nummer: 912-2019  
Sachverständiger: KP/AA



Auto Service

### Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.  
Motorprobelauf  
Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.  
Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

#### Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I vor.

### Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis vorhanden, durchführen
2 Rahmen	Rahmen / Unterboden stark verschmutzt, reinigen
3 Beleuchtung	Heckleuchte links, Glas gebrochen, erneuern

4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27

### Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandtstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
28844 Weyhe


Erstellungsdatum: 30.09.2019  
Besichtigungsdatum: 19.09.2019  
Protokoll-Nummer: 912-2019  
Sachverständiger: KP/AA



Auto Service



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Ladefläche



Ansicht Auffahrampen



Ansicht Hydraulikzylinder Auffahrampen



Ansicht Zugdeichsel



Rahmen / Unterboden stark verschmutzt



Rahmen / Unterboden stark verschmutzt



Rahmen / Felgen stark verschmutzt



Heckleuchte L Glas gebrochen

