

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
15806 Zossen

Erstellungsdatum: 10.09.2019  
Besichtigungsdatum: 30.08.2019  
Protokoll-Nummer: 836-2019  
Sachverständiger: AS/AA



Auto Service

**Expertise LKW**  
**Vertragsnummer: 1018035-000**

**FIN: WDB96340310315342**  
**Kennzeichen: SDT-MD 34**



#### Angaben zum Fahrzeug:

|                         |                       |                          |              |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| Hersteller              | Mercedes-Benz         | Euro Norm                | Euro 6       |
| Typ / Modell            | Actros 1845 LS        | Hubraum (ccm) / Zylinder | 12809 / R 6  |
| Aufbau / Ausführung     | Sattelzugmaschine     | Motorleistung (kW)       | 330          |
| Fahrerhaus              | Stream Space L        | Getriebe                 | Powershift 3 |
| Farbe                   | rot                   | Kraftstofftank (Liter)   | 720          |
| Radformel               | 4 x 2                 | Leergewicht              | 7.805        |
| Erstzulassung           | 14.12.2018            | Gesamtgewicht            | 18.000       |
| Laufleistung abgelesen  | 54.601                | Radstand (mm)            | 3.700        |
| Gesamtlaufleistung (km) | -                     | Lademaße (mm) LxBxH      | - x - x -    |
| Anzahl der Besitzer     | 1                     | Fahrgestellhöhe          | -            |
| nächste HU / SP / §57b  | 12.19 / 06.21 / 01.21 | Federung                 | Blatt / Luft |

#### Reifen:

| Achsen     | Größe        | Hersteller | Profiltiefe (mm)  |
|------------|--------------|------------|-------------------|
| 1          | 385/55 R22,5 | Michelin   | 11 / 11           |
| 2          | 315/70 R22,5 | Michelin   | 12 / 12 / 12 / 12 |
| 3          |              |            |                   |
| 4          |              |            |                   |
| Reserverad |              |            |                   |

#### Wertrelevante Ausstattung:

Klimaanlage, Standheizung, Dachspoiler, Aero-Paket, Standklimaanlage, Sattelkupplung, Radio CD, 2 Schlaflieden, Kühlbox



### Sachverständige Feststellungen

|                        |  |
|------------------------|--|
| Probefahrt             | Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.             |
| Motorprobelauf         | Motorprobelauf durchgeführt.                                   |
| Wartungsnachweis       | letzter Service am bei km durchgeführt.                        |
| Besichtigungsbedingung | ausreichend  |
| Sonstiges              | Folgekosten bezüglich Fehlermeldung Heckleuchten möglich.      |
| Fahrzeugdokumente      | Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor. |

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. Bauteilgruppe | Beschreibung   |
|-------------------|--|
| 1 Sonstiges       | Wartung Restlauf 8.100 km, Info  |
| 2 Fahrerhaus      | Frontklappe Warntafel klappbar (Gefehr-Gut) montiert, Info                 |
| 3 Rahmen          | Kotflügelabdeckung 2. Achse links und rechts gebrochen, erneuern           |
| 4 Anbauteil       | Einstieg unten links gebrochen, erneuern                                   |
| 5 Fahrerhaus      | Dämmstoffmatte Motorraum gerissen, instandsetzen                           |
| 6 Beleuchtung     | Fehlermeldung Heckleuchten, prüfen   |
| 7 Ausrüstung      | Bordwerkzeug unvollständig, Wagenheber, Warnleuchte, Warnweste fehlt, ern. |
| 8 Innenraum       | Kühlbox verschmutzt, nass, reinigen  |
| 9                 |  |
| 10                |  |
| 11                |  |
| 12                |  |
| 13                |  |
| 14                |  |
| 15                |  |
| 16                |  |
| 17                |  |
| 18                |  |
| 19                |  |
| 20                |  |
| 21                |  |
| 22                |  |
| 23                |  |
| 24                |  |
| 25                |  |
| 26                |  |
| 27                |  |
| 28                |  |

### Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:


Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Sattelplatte



Wartung, Restlauf 8.100 km



Radabdeckung 2. Achse links gebrochen



Radabdeckung 2. Achse rechts gebrochen



Einstieg unten links gebrochen



Dämmstoffmatte Motorraum gerissen



Fehlermeldung Heckleuchten



Kühlbox verschmutzt



Warntafel montiert