

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
28844 Weyhe

Erstellungsdatum: 10.09.2019  
Besichtigungsdatum: 21.08.2019  
Protokoll-Nummer: 794-2019  
Sachverständiger: KP / AA



Auto Service

**Expertise LKW**  
**Vertragsnummer: 1018407-000**

**FIN: VF611A368KD020038**  
**Kennzeichen: WHV-KL 707**



#### Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Renault	Euro Norm	Euro 6
Typ / Modell	T 440 4x2	Hubraum (ccm) / Zylinder	12777 / R 6
Aufbau / Ausführung	Sattelzugmaschine	Motorleistung (kW)	330
Fahrerhaus	Sleeper Cab	Getriebe	Optidriver 12 Gang
Farbe	weiß	Kraftstofftank (Liter)	650 + 405
Radformel	4 x 2	Leergewicht	
Erstzulassung	01.04.2019	Gesamtgewicht	18.000
Laufleistung abgelesen	27.345	Radstand (mm)	3.800
Gesamtlaufleistung (km)	-	Lademaße (mm) LxBxH	x x
Anzahl der Besitzer	1	Fahrgestellhöhe	mittel
nächste HU / SP / §57b	04.20 / 10.21 / 03.21	Federung	Blatt / Luft

#### Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	385/55 R22,5	Continental	14 / 14
2	315/70 R22,5	Continental	17 / 17 / 17 / 17
3			
4			
Reserverad			

#### Wertrelevante Ausstattung:

Klimaanlage, Standheizung, Standklimaanlage, Sattelkupplung Jost JSK 42, Differentialsperre, Navigationsgerät, 2 Schlafliegen, Radio CD, Kühlbox, Sonnenblende aussen, Aeropaket, Dachspoiler

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
  
28844 Weyhe

Erstellungsdatum: 10.09.2019  
Besichtigungsdatum 21.08.2019  
Protokoll-Nummer: 794-2019  
Sachverständiger: KP / AA



Auto Service

### Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

### Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Fahrerhaus	beklebt, beschriftet, neutralisieren
2 Elektronik	OBU noch verbaut, demontieren

- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

### Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Sattelkupplung



Fahrerhaus beklebt, beschriftet



OBU verbaut