

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
64653 Lorsch

Erstellungsdatum: 07.07.2020
Besichtigungsdatum: 02.07.2020
Protokoll-Nummer: 1676-2020
Sachverständiger: MK / GM



Auto Service

Expertise KOM
Vertragsnummer: 1019805-000

FIN: XNL501R100D008493
Kennzeichen: Tü-ZZ 91



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	VDL Bova	Euro Norm	Euro 6
Typ / Modell	Futura FHD 2 148-450	Hubraum (ccm) / Zylinder	10837 / R 6
Aufbau / Ausführung	Kombibus	Motorleistung (kW)	330
Sitzplätze / Stehplätze	65 + 1 + 1	Getriebe	ZF AS-Tronic
Farbe	weiß	Motorhersteller	DAF MX 11
Klassifizierung	3 Sterne	Leergewicht (kg)	
Erstzulassung	19.03.2019	Gesamtgewicht (kg)	24.600
Oa29	104.265	Radstand (mm)	7.000 + 1.400
Gesamtlauflistung (km)		Anzahl Türen	2
Anzahl der Besitzer	1	Radformel	6 x 2
nächste HU / SP / §57b	/ / 03.21	Federung	Luft / Luft

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	295/80 R 22,5	Michelin	9 / 9
2	295/80 R 22,5	Kumho	9 / 6 / 7 / 9
3	295/80 R 22,5	Michelin	10 / 11
4			
Reserverad	295/80 R 22,5	Hankook	13

Wertrelevante Ausstattung:

Retarder, Klimaanlage, Zusatzheizung, Radio CD, Videoanlage mit 2 Monitoren, Bordtoilette, Bordküche TM, Kühlschränke, Spannungswandler 220 V, Schlafsessel, Fahrerschlafkabine, Rückfahrkamera



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorprobelauf	Motorprobelauf durchgeführt.
Wartungsnachweis	letzter Service am 27.02.2020 bei 100311 km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	ausreichend ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II nicht vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	HU / AU / SP kein Nachweis vorhanden, durchführen
2	Karosserie	Wartungsklappe vorn links verkratzt, inst. / lackieren
3	Karosserie	Stoßecke vorn links gebrochen, inst. / lackieren
4	Karosserie	Stoßecke hinten links verkratzt, lackieren
5	Karosserie	Seitenwand hinten rechts Kratzer / Korrosion, inst. / lackieren
6	Karosserie	Stoßecke vorn rechts, Seitenwand mangelhaft lackiert, lackieren
7	Karosserie	Frontbeplankung, verkratzt, lackieren
8	Innenraum	Bezug Armaturenbrett / Verkleidung Kaffeemaschine beschädigt, smart reapiert
9	Rad / Reifen	Radabdeckung Antriebsachse links fehlt, ersetzen
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
64653 Lorsch

Erstellungsdatum: 07.07.2020
Besichtigungsdatum: 02.07.2020
Protokoll-Nummer: 1676-2020
Sachverständiger: MK / GM



Auto Service



Ansicht hinten rechts




Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Innenraum



Ansicht Innenraum



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Bordtoilette



Ansicht Bordküche



Ansicht Gepäckraum



Ansicht Motorraum



Wartungsklappe vorn links verkratzt



Stoßbecke vorn links gebrochen



Seitenwand hinten rechts Kratzer / Korrosion



Stoßecke rechts nachlackiert



Bezug Armaturenbrett / Verkleidung beschädigt



Stoßecke hinten links verschürft



Radblende Antriebsachse fehlt

