

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
53881 Euskirchen

Erstellungsdatum: 11.09.2019
Besichtigungsdatum: 06.09.2019
Protokoll-Nummer: 838-2019
Sachverständiger: FB / AA



Auto Service

Expertise LKW
Vertragsnummer: 1020876-000

FIN: VF610A368KD015036
Kennzeichen: GL-R 5003



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Renault	Euro Norm	Euro 6
Typ / Modell	T 480 4x2	Hubraum (ccm) / Zylinder	12777 / R 6
Aufbau / Ausführung	Sattelzugmaschine	Motorleistung (kW)	360
Fahrerhaus	High Sleeper-Cab	Getriebe	Optidriver 12 Gang
Farbe	schwarz	Kraftstofftank (Liter)	750
Radformel	4 x 2	Leergewicht	8.350
Erstzulassung	25.01.2019	Gesamtgewicht	18.000
Laufleistung abgelesen	66.373	Radstand (mm)	3.800
Gesamtlaufleistung (km)	-	Lademaße (mm) LxBxH	- x - x -
Anzahl der Besitzer	1	Fahrgestellhöhe	-
nächste HU / SP / §57b	01.20 / 07.21 / 02.21	Federung	Blatt / Luft

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	385/55 R22,5	Falken	14 / 14
2	315/70 R22,5	Firestone	15 / 15 / 15 / 15
3			
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

Radio/CD, Klimaanlage, Standheizung, 2 Schlafliegen, Kühlbox, Sonnenblende außen, Sattelkupplung, Differentialsperre, Dachspoiler, Aero-Paket, Nebenantrieb mit Pumpe, Schubboden-Hydraulik 2-Leitung



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.
Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung ausreichend

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Wartung fällig, durchführen
2 Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel 1x verformt, verbogen, erneuern
3 Innenraum	Sonnenschutz- / Insektenschutz-Rollo Dachfenster gebrochen, erneuern
4 Rahmen	Radabdeckung HR verformt, verschürft, erneuern
5 Ausrüstung	Wagenheber, fehlt, erneuern
6 Innenraum	starke Geruchsbelastung, reinigen, aufbereiten
7 Ausrüstung	Bogenschlüssel FHS-Kippvorrichtung fehlt, erneuern
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht Seite rechts



Ansicht Instrumenteneinheit




Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Sattelplatte



Ansicht Schubboden-Hydraulik



Fahrzeugschlüssel verformt



Sonnenrollo gebrochen



Radabdeckung verformt, verschürft

