

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
09526 Olbernhau

Erstellungsdatum: 03.04.2024
Besichtigungsdatum: 28.03.2024
Protokoll-Nummer: 719-2024
Sachverständiger: OT / JH



Auto Service

Expertise LKW
Vertragsnummer: 1020990-000

FIN: WMA06XZZ8KM833665
Kennzeichen: GR-KE 180



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	MAN	Euro Norm / Kraftstoffart	Euro 6 / Diesel
Typ / Modell	TGX 18.420 BLS	Hubraum (ccm) / Zylinder	12419 / R 6
Aufbau / Ausführung	Sattelzugmaschine	Motorleistung (kW)	309
Fahrerhaus	XLX	Getriebe	MAN-Tipmatic
Farbe	Rot	Kraftstofftank (Liter)	580 + 580
Radformel	4 x 2	Leergewicht (kg)	8.168
Erstzulassung	20.08.2019	Gesamtgewicht (kg)	18.000
Laufleistung abgelesen (km)	454.770	Techn. zul. Gesamtgewicht (kg)	20.500
Gesamtlaufleistung (km)		Radstand (mm)	3.600
Anzahl der Besitzer	1	Lademaße (mm) LxBxH	x x
nächste HU / SP / §57b	/ / 07.25	Federung	Blatt / Luft

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	315/70 R 22.5 156/150 L	Michelin	7 / 7
2	315/70 R 22.5 154/150 L	Michelin	4 / 3 / 7 / 7
3			
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

Sattelkupplung Jost JSK 42K, Retarder, Sonnenblende außen, Aero-aket, Dachspoiler, Kühlschrank, Klimaanlage, Navigationsgerät, Radio SD/USB, elektrische Fahrerhauskipppumpe, 2x Schlafliège, Standheizung



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen
2 Sonstiges	HU / SP kein Nachweis, durchführen
3 Sonstiges	Fahrzeug beklebt/beschriftet, neutralisieren
4 Abgasanlage	Hitzeschutzblech Auspufftopf verkratzt/verformt/gerissen, inst.
5 Karosserie	Einstieg unten links/Stoßfängerecke verkratzt/verschürft, inst./lackieren
6 Karosserie	Kotflügel Hinterteil vorne rechts verkratzt/verschürft, inst./lackieren
7 Druckluftanlage	Staubschutzkappe Kupplungskopf gebrochen, erneuern
8 Fahrerhaus	Verriegelung signalisiert Fehlfunktion, prüfen (Folgekosten möglich)
9 Innenraum	Vorhang links/mitte/rechts fehlt, erneuern
10 Rad/Reifen	2x Reifen Antriebsachse abgefahren, erneuern
11 Karosserie	Scheinwerferblende rechts verkratzt, lackieren
12 Verglasung	Frontscheibe Steinschlag, inst.
13 Innenraum	stark verschmutzt, reinigen
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Sattelplatte



Hitzeschutzblech verkratzt/verformt




Hitzeschutzblech gerissen



Stoßfängerecke/Einstieg links verkratzt



Kotflügel Hinterteil verkratzt/verschürft



Staubschutzkappe gebrochen



Fahrerhausverriegelung signalisiert Fehlfunktion



Scheinwerferblende rechts verkratzt



Frontscheibe Steinschlag



Innenraum stark verschmutzt

