

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
  
15806 Zossen

Erstellungsdatum: 14.06.2022  
Besichtigungsdatum: 09.06.2022  
Protokoll-Nummer: 1061-2022  
Sachverständiger: AS / AA



Auto Service

**Expertise LKW**  
**Vertragsnummer: 1021411-000**

**FIN: ZCFC135B705315895**  
**Kennzeichen: ROS-GL 777**



#### Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Iveco	Euro Norm	Euro 6
Typ / Modell	Daily 35 S16 A8V	Hubraum (ccm) / Zylinder	2287 / R 4
Aufbau / Ausführung	Kastenwagen hoch + lang	Motorleistung (kW)	115
Fahrerhaus	Nahverkehr	Getriebe	HiMatic / 8-Gang autom.
Farbe	weiß-uni	Kraftstofftank (Liter)	100
Radformel	4x2	Leergewicht (kg)	2.480
Erstzulassung	23.08.2019	Gesamtgewicht (kg)	3.500
Laufleistung abgelesen (km)	104.950	Radstand (mm)	4.100
Gesamtlaufleistung (km)		Lademaße (mm) LxBxH	4600 x 1800 x 1900
Anzahl der Besitzer	1	Fahrgestellhöhe	
nächste HU / SP / §57b	08.23 / /	Federung	Blatt / Blatt

#### Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	225/65 R 16C 112/110 R	Atlas	6 / 5
2	225/65 R 16C 112/110 R	Nexen	1 / 1
3			
4			
Reserverad	Tirefit		

#### Wertrelevante Ausstattung:

Klimaanlage, Radio-MP3, Tempomat, Rückfahrkamera, Laderaumboden Holz, Hecktüren (Öffnungswinkel 270°), Beifahrerdoppelsitzbank

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
15806 Zossen

Erstellungsdatum: 14.06.2022  
Besichtigungsdatum: 09.06.2022  
Protokoll-Nummer: 1061-2022  
Sachverständiger: AS / AA



Auto Service

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.  
Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.  
Wartungsnachweis letzter Service am 97.368 bei 11.03.2022 km durchgeführt.  
Besichtigungsbedingung ausreichend. ohne Grube  
Sonstiges  
Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I in Kopie vor.

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Fahrzeug beklebt, beschriftet, entkleben, neutralisieren
2 Karosserie	Tür vorne rechts Fehlstellung, einstellen, Justieren
3 Abgasanlage	Flexrohr gerissen, erneuern
4 Getriebe	Automatikgetriebe undicht, Diagnose durchf. (Folgekosten möglich)
5 Rad/Reifen	Reifen hinten 2x verschlissen, erneuern
6 Innenraum	Instrumententafel verschürft, Smart Repair
7 Laderaum	Holzboden verschürft, gebrochen, instandsetzen
8 Karosserie	Dachholm hinten links verformt, instandsetzen, lackieren
9 Karosserie	Schriftzüge Hecktüren fehlen, erneuern
10	
11	Rahmen, Querträger Korrosion (Info)
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
15806 Zossen

Erstellungsdatum: 14.06.2022  
Besichtigungsdatum: 09.06.2022  
Protokoll-Nummer: 1061-2022  
Sachverständiger: AS / AA




Auto Service



Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Mittelkonsole



Ansicht Laderaum



Ansicht Motorraum



Flexrohr gerissen



Automatikgetriebe undicht



Reifen hinten 2x verschlissen



Instrumententafel verschürft



Holzboden Laderaum verschürft, gebrochen



Dachholm hinten links verformt





Schriftzüge Hecktüren fehlen



Tür rechts Fehlstellung

