

Expertise

Vertragsnummer: 1025124-000

FIN: VF640J567LB014869

Kennzeichen: SB ZP 322



Fahrzeugdaten

Hersteller	Renault	Euro Norm	EURO 6
Typ/Modell	LKW > 7,5t / D12 MED P 4x2 240	Hubraum (ccm) / Zylinder	5.132 / 4
Aufbau / Ausführung	Pritsche/Plane	Motorleistung (kw)	176
Fahrerhaus	DayCap	Getriebe	OptiDriver
Farbe	Weiß Uni	Kraftstofftank (Liter)	
Radformel	4 x 2	Leergewicht	
Erstzulassung	08.05.2020	Gesamtgewicht	12.000
Laufleistung	194.005 km / abgelesen	Radstand (mm)	6.500
Gesamtlaufleistung		Lademaße (mm) L x B x H	7.300 x 2.450 x 2.500
Anzahl Besitzer	unbekannt	Fahrgestellhöhe	mittel
nächste HU / SP / §57b	/ 07.24 / 09.23	Federung	Blatt / Luft

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 245/70 R19.5 136/100M	Winterreifen auf Stahl	Sonstige	8 / 8 mm
2. 245/70 R19.5 136/100M	Winterreifen auf Stahl	Sonstige	11 / 11 / 11 / 11 mm

Wertrelevante Ausstattung

Ladebordwand MBB C 1500 ML PRO (Palfinger), Pritsche/Plane (Junge), Dachspoiler, Differentialsperre Hinterachse, Klimaanlage, Multifunktionslenkrad, Radio DAB

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
2	Sonstiges	UVV LBW - kein Nachweis - durchführen
3	Interieur	Innenraum (OBU verbaut) - --- entfernen
4	Sonstiges	Fahrzeug - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
5	Pritsche/Plane	Plane (Dach) - gebrochen / gerissen - instandsetzen
6	Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - durchführen
7	Pritsche/Plane	Runge (rechts vorn) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Tür vorn links	Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren
9	Anbauteil rechts	Einstieg unten - gebrochen / gerissen - erneuern
10	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen
11	Verglasung	Frontscheibe (Steinschlag 2x nicht reparabel) - gebrochen / gerissen - erneuern

Fehlteile

Beschreibung

Unterlagen - Bordbuchmappe
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Innenraum



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Sonstiges



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 5: Pritsche/Plane: Plane (Dach) - gebrochen / gerissen - instandsetzen



Beschädigung 5: Pritsche/Plane: Plane (Dach) - gebrochen / gerissen - instandsetzen



Beschädigung 7: Pritsche/Plane: Runge (rechts vorn) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Tür vorn links: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Anbauteil rechts: Einstieg unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 9: Anbauteil rechts: Einstieg unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 9: Anbauteil rechts: Einstieg unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 11: Verglasung: Frontscheibe (Steinschlag 2x nicht reparabel) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 11: Verglasung: Frontscheibe (Steinschlag 2x nicht reparabel) - gebrochen / gerissen - erneuern