

Expertise

Vertragsnummer: 1025125-000

FIN: VF640J560LB014857

Kennzeichen: SB ZP 323



Fahrzeugdaten

Hersteller	Renault	Euro Norm	EURO 6
Typ/Modell	LKW > 7,5t / D12 MED P 4x2 240	Hubraum (ccm) / Zylinder	5.132 / 4
Aufbau / Ausführung	Pritsche/Plane	Motorleistung (kw)	176
Fahrerhaus	DAY CAB	Getriebe	OptiDriver
Farbe	Weiß Uni	Kraftstofftank (Liter)	
Radformel	4 x 2	Leergewicht	
Erstzulassung	08.05.2020	Gesamtgewicht	12.000
Laufleistung	176.167 km / abgelesen	Radstand (mm)	6.500
Gesamtlaufleistung		Lademaße (mm) L x B x H	x x
Anzahl Besitzer	unbekannt	Fahrgestellhöhe	mittel
nächste HU / SP / §57b	/ 09.23 / 08.24	Federung	Blatt / Luft

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 245/70 R19.5 136/134M	Winterreifen auf Stahl	Hankook	7 / 7 mm
2. 245/70 R19.5 136/134M	Winterreifen auf Stahl	Hankook	10 / 10 / 10 / 10 mm

Wertrelevante Ausstattung

Ladebordwand MBB C 1500 ML PRO (Plafinger), Pritsche/Plane, Dachspoiler, Differentialsperre Hinterachse, Klimaanlage, Multifunktionslenkrad, Radio, Rahmenverkleidung, Retarder / Intarder

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten links (Abdeckkappe) - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Ladebordwand	Warnwimpel - verschlissen - erneuern
3	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
4	Sonstiges	UVV LBW - kein Nachweis - durchführen
5	Interieur	Innenraum (OBU verbaut) - --- de-/montieren
6	Sonstiges	Sicherheitsprüfung - fällig - durchführen
7	Sonstiges	Fahrzeug - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
8	Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - durchführen
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen

Fehlteile

Beschreibung

Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Innenraum



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Laderaum



Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten links (Abdeckkappe) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 4: Sonstiges: UVV LBW - kein Nachweis - durchführen



Beschädigung 5: Interieur: Innenraum (OBU verbaut) - --- de-/montieren