

Expertise

Vertragsnummer: 1025126-000

FIN: VF640J565LB014952

Kennzeichen: SB ZP 325



Fahrzeugdaten

Hersteller	Renault	Euro Norm	EURO 6
Typ/Modell	LKW > 7,5t / D12 MED P 4x2 240	Hubraum (ccm) / Zylinder	5.132 / 6
Aufbau / Ausführung	Pritsche/Plane	Motorleistung (kw)	176
Fahrerhaus	DayCab	Getriebe	OptiDrive
Farbe	Weiß Uni	Kraftstofftank (Liter)	
Radformel	4 x 2	Leergewicht	
Erstzulassung	08.07.2020	Gesamtgewicht	12.000
Laufleistung	161.891 km / abgelesen	Radstand (mm)	6.500
Gesamtlaufleistung		Lademaße (mm) L x B x H	x x
Anzahl Besitzer	unbekannt	Fahrgestellhöhe	mittel
nächste HU / SP / §57b	/ 09.23 / 08.24	Federung	Blatt / Luft

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 245/70 R19.5 136/134M	Winterreifen auf Stahl	BF-Goodrich	7 / 7 mm
2. 245/70 R19.5 136/134M	Winterreifen auf Stahl	Michelin	11 / 11 / 11 / 11 mm

Wertrelevante Ausstattung

Ladebordwand MBB C 1500 ML PRO (Palfinger), Pritsche/Plane (Junge), Dachspoiler, Differentialsperre Hinterachse, Elektr. Fensterheber, Klimaautomatik, Multifunktionslenkrad, Radio, Rahmenverkleidung, Sonnenblende

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Zusatzleuchte	Positionsleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Anbauteil rechts	Unterfahrschutzprofil - verformt - instandsetzen
3	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
4	Sonstiges	UVV LBW - kein Nachweis - durchführen
5	Interieur	Innenraum (OBU verbaut) - --- de-/montieren
6	Ladebordwand	Ladebordwand (Folgekosten möglich!) - ohne Funktion - Diagnose durchführen
7	Sonstiges	Sicherheitsprüfung - kein Nachweis - durchführen
8	Karosserie	Karosserie (Plane - links - gerissen) - gebrochen / gerissen - instandsetzen
9	Sonstiges	Fahrzeug - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
10	Ladebordwand	Ladebordwand - gebrochen / gerissen - instandsetzen und lackieren
11	Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - durchführen
12	Pritsche/Plane	Stirnwand (durchstoßen) - gebrochen / gerissen - instandsetzen und lackieren
13	Fahrzeugdach	Dachholm links (und rechts) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren
14	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen

Fehlteile

Beschreibung

Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauffleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Innenraum



Abbildung 3: Innenraum



Beschädigung 1: Zusatzleuchte: Positionsleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Anbauteil rechts: Unterfahrschutzprofil - verformt - instandsetzen



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 8: Karosserie: Karosserie (Plane - links - gerissen) - gebrochen / gerissen - instandsetzen



Beschädigung 10: Ladebordwand: Ladebordwand - gebrochen / gerissen - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Pritsche/Plane: Stirnwand (durchstoßen) - gebrochen / gerissen - instandsetzen und lackieren