

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
35415 Pohlheim

Erstellungsdatum: 12.03.2024  
Besichtigungsdatum: 06.03.2024  
Protokoll-Nummer: 494-2024  
Sachverständiger: MK / JH



Auto Service

**Expertise Arbeitsmaschine**  
**Vertragsnummer: 1025838-000**

**Seriennummer / FIN: WBK20000LW042084**  
**Kennzeichen:**



#### Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Böcker	Motor / Typ	Honda / GX
Typ / Modell	AHK 30 / 1500 SPS	Hubraum (ccm) / Zylinder	/ 2
Aufbau / Ausführung	Anhängerkran	Motorleistung (kW)	15,5
Fahrerhaus	-	Getriebe	Hydraulik
Farbe	weiß	Ölförderleistung (l/min)	
Anzahl Achsen	2	Einsatzgewicht (kg)	
Erstzulassung / Baujahr	21.07.2020	Aufnahmebreite (mm)	3.650
Laufleistung	-	Hakenlast max. (kg)	1.500
Betriebsstunden (h)		max. Ausladung (m)	21,1
Anzahl der Besitzer	1	max. Hakenhöhe (m)	30,0
nächste HU / SP / §57b	07.23 / 07.23	Öffnungsweite (mm)	-

#### Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	195 R 14C 108/106 N	Kenda	5
2	195 R 14C 108/106N	Kenda	4 / 4
3			
4			
Reserverad			

#### Wertrelevante Ausstattung:

Arbeitskorb KS 200 / Kippmulde KM 500 315 Liter 500 KG/ Dachziegelzange 1-200 DZZ 200 KG, 2 Stück  
Dachziegelverteiler 2 reihig, max. Ausfahrlänge 30 Meter, Max. Arbeitshöhe 22,4 Meter, Antrieb über Benzinmotor,  
Rangierantrieb über Funk mit Autonivellierung, Drehkranz ca. 310 Grad links/rechts drehbar, Umfeldbeleuchtung,  
Notbedienung mittels Handpumpe

TÜV SÜD Auto Plus GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
  
35415 Pohlheim

Erstellungsdatum: 12.03.2024  
Besichtigungsdatum: 06.03.2024  
Protokoll-Nummer: 494-2024  
Sachverständiger: MK / JH



Auto Service

### Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.  
Motorprobelauf Motorprobelauf nicht möglich.  
Wartungsnachweis letzter Service am 10.2022 bei 50 h durchgeführt.  
Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube  
Sonstiges  
Maschinendokumente Es lag die Kaufrechnung in Kopie vor.

### Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	HU / UVV fällig, durchführen
2 Sonstiges	Kran beklebt/beschriftet, neutralisieren
3 Sonstiges	Warnmarkierung am Stützfuß verschürft, erneuern
4 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen
5 Aufbau	Seitendeckel rechts verformt, inst.
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

### Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
35415 Pohlheim

Erstellungsdatum: 12.03.2024  
Besichtigungsdatum: 06.03.2024  
Protokoll-Nummer: 494-2024  
Sachverständiger: MK / JH



Auto Service



Ansicht Seite rechts




Ansicht hinten links



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Typschild



Ansicht Motorraum



Ansicht Lastdiagramm



Ansicht Hydrauliktank



Ansicht Fernbedienung



Ansicht Ladegerät Fernbedienung



Ansicht Empfänger Fernbedienung




Ansicht Teleskop/Ausleger



Ansicht Manuelle Bedienung



Ansicht Arbeitskorb



Ansicht Typschild Arbeitskorb



Ansicht Kippmulde



Ansicht Typschild Kippmulde



Ansicht Ziegelzange



Ansicht Typschild Ziegelzange



Ansicht Dachziegelverteiler



Ansicht Typschild Dachziegelverteiler



Warnmarkierung Stützfuß beschädigt



Seitenklappe rechts verformt

