

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 14.02.2024
Besichtigungsdatum: 07.02.2024
Protokoll-Nummer: 285-2024
Sachverständiger: CP / GM



Auto Service

Expertise Anhänger

Vertragsnummer: 1030587-000

FIN:

WKESD000001003329

Kennzeichen:

KM-UW 450



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Krone	Leergewicht (kg)	9.150
Typ / Modell	Cool Liner SDR 27 EL4-S	Gesamtgewicht (kg)	36.000
Aufbau / Ausführung	Auflieger / Kühlkoffer	Radstand (mm)	1.310 + 1.310
Erstzulassung	23.12.2021	Lademaße (mm) LxBxH	13310 x 2490 x 2630
Laufleistung (km)		Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung (km)		Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	Krone
nächste HU / SP	01.24 / 06.24	Farbe	weiß

Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Hankook / Berliner	385/65 R 22,5	11 / 10
2	Bridgestone / Westlake	385/65 R 22,5	14 / 11
3	Hankook	385/65 R 22,5	14 / 3
4			

res.

Wertrelevante Ausstattung:

Kühlgerät Carrier Vector 1550, Unterfalt-Ladebordwand Bär BC 2000 RT4, Liftachse, Trennwand, 1.Achse liftbar, Jost Sattelstützen, Ersatzradhalter, Rückfahrkamera

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 14.02.2024
Besichtigungsdatum: 07.02.2024
Protokoll-Nummer: 285-2024
Sachverständiger: CP / GM



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Rangierfahrt nicht möglich.
Motorprobelauf	Motorprobelauf des Aggregates durchgeführt.
Wartungsnachweis	letzter Service am 12.2022 bei 970 h durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	ausreichend
Sonstiges	Kühlgerät Betriebsstunden 1.848 h
Fahrzeugdokumente	Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen
2 Aufbau	Portaltür hinten rechts innen verformt, inst. / lackieren
3 Sonstiges	HU fällig, durchführen
4 Rahmen	Kotflügel hinten gebrochen, erneuern
5 Rahmen	Schmutzfänger hinten rechts gebrochen, erneuern
6 Ladebordwand	Warnwimpel verschlissen
7 Beleuchtung	Begrenzungsleuchte vorn oben und Warnleuchte hinten gebrochen, ern.
8 Aufbau	Seitenwand vorn rechts und hinten links verformt, inst. / lackieren
9 Rad / Reifen	Reifen hinten rechts abgefahren, erneuern
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
83527 Kirchdorf


Erstellungsdatum: 14.02.2024
Besichtigungsdatum: 07.02.2024
Protokoll-Nummer: 285-2024
Sachverständiger: CP / GM



Auto Service



Ansicht vorn rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Laderaum



Ansicht Kühlaggregat



Ansicht Betriebsstunden Kühlaggregat



Amsicht Unterfalt-Ladebordwand



Ansicht Sattelstützen



Seitenwand vorn rechts verformt



Portaltür hinten innen verformt



Portaltür hinten innen verformt



Seitenwand hinten links verformt



Seitenwand hinten links verformt



Begrenzungsleuchte vorn rechts gebrochen



Reifen hinten rechts abgefahren



Warnleuchte hinten gebrochen



Kotflügel gebrochen

