

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 28.09.2023
Besichtigungsdatum: 06.09.2023
Protokoll-Nummer: 2288-2023
Sachverständiger: GM/AA



Auto Service

Expertise Anhänger

Vertragsnummer: 1031010-000

FIN:

WFDFLT33802028860

Kennzeichen:

KEH-MA 788



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Fliegl	Leergewicht (kg)	4.620
Typ / Modell	SDS 380	Gesamtgewicht (kg)	38.000
Aufbau / Ausführung	Auflieger für ATL	Radstand (mm)	1.410 + 1.310
Erstzulassung	31.05.2021	Lademaße (mm) LxBxH	- x - x -
Laufleistung (km)	-	Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung (km)	-	Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	SAF
nächste HU / SP	07.23 / 01.24	Farbe	grau

Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Athos	385/55 R 22,5	10 / 6
2	Athos / Hankook	385/55 R 22,5	5 / 6
3	Athos	385/55 R 22,5	5 / 5
4			

res.

Wertrelevante Ausstattung:

Heckausschub, Aufnahmen für 1 und 2 x 20", 30", 40" und 45" Container, Sattelstützen, Liftachse

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 28.09.2023
Besichtigungsdatum: 06.09.2023
Protokoll-Nummer: 2288-2023
Sachverständiger: GM/AA



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.

Motorprobelauf

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
-------------------	--------------

1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis vorhanden, durchführen
-------------	--

2 Sonstiges	HU / SP keine Nachweise vorhanden, durchführen
-------------	--

3 Rahmen	Kotflügel 3. Achse rechts gebrochen, erneuern
----------	---

4 Beleuchtung	Glas Rückleuchte hinten rechts gebrochen, erneuern
---------------	--

5 Rahmen	Unterfahrschutz Heck verformt, instandsetzen
----------	--

6	
---	--

7	
---	--

8	
---	--

9	
---	--

10	
----	--

11	
----	--

12	
----	--

13	
----	--

14	
----	--

15	
----	--

16	
----	--

17	
----	--

18	
----	--

19	
----	--

20	
----	--

21	
----	--

22	
----	--

23	
----	--

24	
----	--

25	
----	--

26	
----	--

27	
----	--

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 28.09.2023
Besichtigungsdatum: 06.09.2023
Protokoll-Nummer: 2288-2023
Sachverständiger: GM/AA



Auto Service



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Ladefläche



Ansicht Sattelstützen



Ansicht Heckausschub



Kotflügel 3. Achse rechts gebrochen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 28.09.2023
Besichtigungsdatum: 06.09.2023
Protokoll-Nummer: 2288-2023
Sachverständiger: GM/AA



Auto Service



Glas Rückleuchte rechts gebrochen



Unterfahrschutz Heck verformt



Unterfahrschutz Heck verformt

