

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandtstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
46395 Bocholt

Erstellungsdatum: 17.05.2022  
Besichtigungsdatum: 16.05.2022  
Protokoll-Nummer: 937-2022  
Sachverständiger: MM / MK



Auto Service

**Expertise Anhänger**

**Vertragsnummer: 1031318-000**

**FIN:**

**XPNKOC100MD080956**

**Kennzeichen:**

**PB VT 371**



**Angaben zum Fahrzeug:**

Hersteller	Knapen	Leergewicht	7.960
Typ / Modell	K 100	Gesamtgewicht	36.000
Aufbau / Ausführung	Auflieger / Schubboden	Radstand (mm)	1.310 + 1.310
Erstzulassung	15.07.2021	Lademaße (mm) LxBxH	13440 x 2480 x 2670
Laufleistung		Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung		Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	BPW
nächste HU / SP	07.22 / 01.24	Farbe	grau

**Reifen:**

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Continental	385/65 R 22,5	15 / 15
2	Continental	385/65 R 22,5	15 / 15
3	Continental	385/65 R 22,5	14 14
4			

res.

**Wertrelevante Ausstattung:**

Laderaum ca. 90 m<sup>3</sup>, Liftachse, Stützwinden Jost, Portaltüren, Rollplane, Arbeitsplattform, Staufach links, Fernbedienung KNAPEN

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandtstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
46395 Bocholt

Erstellungsdatum: 17.05.2022  
Besichtigungsdatum: 16.05.2022  
Protokoll-Nummer: 937-2022  
Sachverständiger: MM / MK



Auto Service

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.  
Motorprobelauf  
Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.  
Besichtigungsbedingung ausreichend  
Sonstiges  
Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Aufbau	Seitenwand links, verschmutzt verkratzt/verschürft, lackieren
2 Aufbau	Seitenwand links innen Löcher, instandsetzen
3 Aufbau	Planenhalter/Querstreben 3 Stk. verformt, instandsetzen
4 Ausrüstung	Fernbedienung ohne Funktion, instandsetzen
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandtstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
46395 Bocholt

Erstellungsdatum: 17.05.2022  
Besichtigungsdatum: 16.05.2022  
Protokoll-Nummer: 937-2022  
Sachverständiger: MM / MK



Auto Service



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Laderaum




Ansicht Arbeitsplattform



Seitenwand links verschmutzt / verkratzt



Seitenwand links verschmutzt



Seitenwand links innen Löcher



Seitenwand links innen Löcher



Planenhalter/Querstreben 3 Stk. Verformt



Fernbedienung ohne Funktion

