

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
27374 Visselhövede

Erstellungsdatum: 24.03.2022
Besichtigungsdatum: 16.03.2022
Protokoll-Nummer: 655-2022
Sachverständiger: KP/AA



Auto Service

Expertise Arbeitsmaschine
Vertragsnummer: 1031433 000

Seriennummer / FIN: RP26463
Kennzeichen:



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Degelman	Steingröße (cm)	5 - 60
Typ / Modell	Signature RP 6000	Anbaukategorie	gezogen
Aufbau / Ausführung	Steinsammler	Leistungsbedarf (kW)	51 - 110
Saatgut	-	Antrieb Sammelwalze	hydraulisch
Farbe	gelb	Hydraulikdruck min. (bar)	170
Radformel	-	Einsatzgewicht	2.132
Erstzulassung / Baujahr	2021	Arbeitsbreite (m)	1,52
Laufleistung (ha):		Erforderliche Steuerkreise	3 DW
Betriebsstunden (h)		Reihenabstand (cm)	-
Anzahl der Besitzer	1	Zapfwellendrehzahl U/min	-
nächste HU / SP / §57b	- / -		

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	16.5 L-16 1SL	Goodyear	15 / 15
2			
3			
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

Steinsammler Sammelvolumen : ca. 1,5 m³, Zugdeichsel mit Zugöse, mech. Deichsel-Stützfuß, hydraulische Deichselverstellung, ohne Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr (Deichsel-Position)

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
27374 Visselhövede

Erstellungsdatum: 24.03.2022
Besichtigungsdatum: 16.03.2022
Protokoll-Nummer: 655-2022
Sachverständiger: KP/AA



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Rangierfahrt nicht möglich.
Motorprobelauf	
Wartungsnachweis	letzter Service am bei km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	ausreichend
Sonstiges	Serien-Nr. (RP26463) abweichend der angegebenen Serien-Nr. in der Rechnung (RP26462).

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Gerät neuwertig, kein Einsatz
2 Sonstiges	Gerät örtlich verkratzt, Transportschäden, kein Abzug
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts




Ansicht Typenschild



Ansicht Stein-Sammelwalze



Ansicht Steinsieb



Ansicht Stein-Sammelraum



Ansicht Hydraulikzylinder Sammelraumleerung



Ansicht Deichsel



Ansicht hydraulische Deichselverstellung



Ansicht Hydraulikanschlüsse

