

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandtstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
27374 Visselhövede

Erstellungsdatum: 24.03.2022  
Besichtigungsdatum: 16.03.2022  
Protokoll-Nummer: 663-2022  
Sachverständiger: KP/AA



Auto Service

**Expertise Arbeitsmaschine**  
**Vertragsnummer: 1031433 000**

**Seriennummer / FIN: RD1783**  
**Kennzeichen:**



#### Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Degelman	Steingröße (cm)	
Typ / Modell	Rock Digger RD 320	Anbaukategorie	gezogen
Aufbau / Ausführung	Felsgräber	Leistungsbedarf (kW)	max. 180
Saatgut	-	Antrieb Sammelwalze	hydraulisch
Farbe	gelb	Hydraulikdruck min. (bar)	170
Radformel	-	Einsatzgewicht	1.090
Erstzulassung / Baujahr	08.2021	Arbeitsbreite (m)	
Laufleistung (ha):		Erforderliche Steuerkreise	2 DW
Betriebsstunden (h)		Reihenabstand (cm)	-
Anzahl der Besitzer	1	Zapfwellendrehzahl U/min	-
nächste HU / SP / §57b	- / -		

#### Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	320/70 R15	Firestone	9 / 9
2			
3			
4			
Reserverad			

#### Wertrelevante Ausstattung:

Felsgräber mit gehärteten Greiferflächen, Zugdeichsel mit Zugöse, mech. Deichsel-Stützfuß, ohne Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
27374 Visselhövede

Erstellungsdatum: 24.03.2022  
Besichtigungsdatum: 16.03.2022  
Protokoll-Nummer: 663-2022  
Sachverständiger: KP/AA



Auto Service

### Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.  
Motorprobelauf  
Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.  
Besichtigungsbedingung ausreichend  
Sonstiges

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Gerät neuwertig, kein Einsatz
2	Sonstiges	Gerät örtlich verkratzt, Transportschäden, kein Abzug
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		

### Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Steingreifer



Ansicht Hydraulikzylinder Steingreifer



Ansicht Deichsel mit mech. Deichselstütze



Ansicht Hydraulikanschlüsse