

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
53881 Euskirchen

Erstellungsdatum: 30.01.2023  
Besichtigungsdatum: 25.01.2023  
Protokoll-Nummer: 424-2023  
Sachverständiger: MM / AA



Auto Service

### Expertise Anhänger

Vertragsnummer: 1031454-000

FIN:

WSJZPR218LTLB7071

Kennzeichen:

AK-W 721



#### Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Pavic	Leergewicht (kg)	3.970
Typ / Modell	ZA 18 LB7071	Gesamtgewicht (kg)	18.000
Aufbau / Ausführung	Anhänger / Pritsche	Radstand (mm)	1.340
Erstzulassung	14.06.2021	Lademaße (mm) LxBxH	6598 x 2478 x 993
Laufleistung (km)		Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung (km)		Anzahl Achsen	2
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	SAF
nächste HU / SP	07.23 / 03.24	Farbe	gelb

#### Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Hankook	385/65 R 22,5	14 / 15
2	Giti / Hankook	385/65 R 22,5	12 / 11

3

4

res.

#### Wertrelevante Ausstattung:

Baustoff-Pritschenaufbau, 2x Stützwinde SAF vorne, 2x Fallstütze hinten, Scheibenbremse

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
53881 Euskirchen

Erstellungsdatum: 30.01.2023  
Besichtigungsdatum: 25.01.2023  
Protokoll-Nummer: 424-2023  
Sachverständiger: MM / AA



Auto Service

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.  
Motorprobelauf  
Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.  
Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

### Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis vorhanden, durchführen
2 Aufbau	Bordwandklappe vorne und hinten links verkratzt, lackieren
3 Rahmen	Kappe Unterfahrschutzkappe links gebrochen, rechts fehlt, erneuern
4 Beleuchtung	Seitenmarkierungsleuchte hinten links fehlt, erneuern

5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
53881 Euskirchen


Erstellungsdatum: 30.01.2023  
Besichtigungsdatum: 25.01.2023  
Protokoll-Nummer: 424-2023  
Sachverständiger: MM / AA



Auto Service



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Ladefläche



Ansicht Deichsel



Ansicht Abstützung vorne



Ansicht Fallstütze Heck rechts



Ansicht Fallstütze Heck links




Bordwand vorne links verkratzt



Bordwand / Mittelrunge Mitte links verkratzt



Bordwand hinten links verkratzt



Seitenmarkierungs- und Positionsleuchte HL fehlt

