

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandtstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
15806 Zossen

Erstellungsdatum: 16.09.2022  
Besichtigungsdatum: 12.09.2022  
Protokoll-Nummer: 1804-2022  
Sachverständiger: AS/AA



Auto Service

### Expertise Anhänger

Vertragsnummer: 1032028-000

### FIN:

VAVKSK339LD459590

### Kennzeichen:

DW-DT 8888



#### Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Schwarzmüller	Leergewicht	5.370
Typ / Modell	SK 24	Gesamtgewicht	36.000
Aufbau / Ausführung	Auflieger / Kippmulde	Radstand (mm)	1.310 + 1.310
Erstzulassung	03.08.2021	Lademaße (mm) LxBxH	7650 x 2330 x 1470
Laufleistung		Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung		Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	SAF
nächste HU / SP	08.22 / 02.24	Farbe	grau

#### Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Fulda	385/65 R 22,5	16 / 15
2	Fulda	385/65 R 22,5	10 / 9
3	Fulda	385/65 R 22,5	9 / 9
4			

res.

#### Wertrelevante Ausstattung:

Kippmulde Alu mit Stahleinlage (Hardox) 25 m<sup>3</sup>, 1. Achse Liftachse, Rückwand-Schwingklappe, 2 Jost Sattelstützen, Stehpodest mit Aluminium-Sicherheitsrost, Aufstieg mit Schutzgeländer, Abdeck-Rollplane

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandtstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
  
15806 Zossen

Erstellungsdatum: 16.09.2022  
Besichtigungsdatum: 12.09.2022  
Protokoll-Nummer: 1804-2022  
Sachverständiger: AS/AA



Auto Service

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.  
Motorprobelauf  
Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.  
Besichtigungsbedingung ausreichend

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen
2 Sonstiges	HU fällig, kein Nachweis, durchführen
3 Rad/Reifen	Reifen 3. Achse links, Flanke schnittbeschädigt, erneuern
4 Rahmen	Schmutzfänger 3. Achse rechts gebrissen, erneuern
5 Ausrüstung	Rollplane, Seil verschlissen, erneuern
6 Kipphydraulik	Schlauch Kippzylinder porös, gerissen, erneuern
7 Rad/Reifen	LM-Felgen fehlen, (lt. Rechnung mit LM-Felgen ausgeliefert) erneuern
8	
9	Kippmulde örtlich Dellen und Kratzer (Info)
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandtstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
15806 Zossen

Erstellungsdatum: 16.09.2022  
Besichtigungsdatum: 12.09.2022  
Protokoll-Nummer: 1804-2022  
Sachverständiger: AS/AA



Auto Service



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Ladefläche



Ansicht Stehpodest / Kippzylinder



Ansicht Sattelstützen



Reifen 3. Achse links schnittbeschädigt



Schmutzfänger 3. Achse rechts gebrissen



Seil Rollplane verschlissen



Schlauch Kippzylinder porös, gerissen

