

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
64653 Lorsch

Erstellungsdatum: 31.03.2022
Besichtigungsdatum: 24.03.2022
Protokoll-Nummer: 687-2022
Sachverständiger: TK / AA



Auto Service

Expertise Arbeitsmaschine
Vertragsnummer: 1032343-000

Seriennummer / FIN: NR9KBMM52MC006095
Kennzeichen: PS-M 560



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Kotan Bau Yapi	Motor / Typ	Deutz / TD 2.2 L3
Typ / Modell	MM 5200 VBS	Hubraum (ccm) / Zylinder	2200 / R 3
Aufbau / Ausführung	Mobile Estrichpumpe	Motorleistung (kW)	44
Fahrerhaus	-	max. Förderdruck (bar)	8
Farbe	grau	max. Förderleistung (m³/h)	5,2
Radformel	-	Einsatzgewicht (kg)	2.040
Erstzulassung / Baujahr	17.01.2022 / 2021	Gesamtgewicht (kg)	2.100
Laufleistung	-	Mischkessel (l)	260
Betriebsstunden (h)	22,65	Hydrauliktank (l)	
Anzahl der Besitzer	1	Kraftstofftank (l)	60
nächste HU / SP / §57b	01.24 / 06.23	Federung	-

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	215 R 14 C	Security	7 / 7
2			
3			
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

Estrichpumpe mit hydr. Beschicker und Schrappanlage, Kompressor, Mischkessel für Korngröße bis max. 16 mm, Zentralschmierung, Arbeitsscheinwerfer Heck, AL-KO-Achse, verstellbare Zugeinrichtung Kugelkopf, Stützrad, 100 km/h Zulassung, Kranöse

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

64653 Lorsch

Erstellungsdatum: 31.03.2022
Besichtigungsdatum: 24.03.2022
Protokoll-Nummer: 687-2022
Sachverständiger: TK / AA



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.
Motorprobelauf Motorprobelauf nicht möglich.
Wartungsnachweis letzter Service am bei h durchgeführt.
Besichtigungsbedingung ausreichend

Sonstiges

Maschinendokumente Es lag die Kaufrechnung und die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Wartung in 27 Betriebs-Std. (Info)
2	Sonstiges	Maschine verschmutzt, reinigen
3	Sonstiges	Maschine beklebt, beschriftet, neutralisieren
4	Elektrik	Batterie tiefentladen, erneuern
5	Ausrüstung	3x 20 m Schlauch fehlt, erneuern
6	Ausrüstung	Alu-Auslaufbock fehlt, erneuern
7	Ausrüstung	Schrapper fehlt, erneuern
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Betriebsstunden



Ansicht Motorraum



Ansicht Motorraum



Ansicht Zentralschmierung



Ansicht Bedieneinheit



Ansicht Beschicker hydr. Klappbar



Ansicht Aufgabetrichter Beschicker



Ansicht Seilwinde hydr. für Schrapper



Ansicht Trichter Mischkessel



Ansicht Deichsel/Zugvorrichtung