

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
91301 Forchheim

Erstellungsdatum: 14.08.2023
Besichtigungsdatum: 09.08.2023
Protokoll-Nummer: 2083-2023
Sachverständiger: MU / MK



Auto Service

Expertise Anhänger

Vertragsnummer: 1034065-000

FIN:

WK0S0002400266266

Kennzeichen:

LAU-HT 143



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Kögel	Leergewicht (kg)	6.130
Typ / Modell	S24-1 Mega	Gesamtgewicht (kg)	36.000
Aufbau / Ausführung	Auflieger / Plane Spriegel	Radstand (mm)	1.310
Erstzulassung	21.05.2021	Lademaße (mm) LxBxH	13620 x 2480 x 2860
Laufleistung (km)		Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung (km)		Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	SAF
nächste HU / SP	01.24 / 07.24	Farbe	weiß

Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Giti/Barkley	435/50 R 19,5	11 / 10
2	Goodyear	435/50 R 19,5	12 / 12
3	BF Goodrich	435/50 R 19,5	8 / 8
4			

res.

Wertrelevante Ausstattung:

Liftachse, Portaltüren, SAF-Sattelstützen, Schiebepflanen, Schiebeverdeck, Scheibenbremsen, Staukästen hinten links und rechts

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
91301 Forchheim

Erstellungsdatum: 14.08.2023
Besichtigungsdatum: 09.08.2023
Protokoll-Nummer: 2083-2023
Sachverständiger: MU / MK



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Rangierfahrt nicht möglich.
Motorprobelauf	
Wartungsnachweis	letzter Service am bei km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	ausreichend, ohne Grube
Sonstiges	Fahrzeug weist dem Alter / Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
Fahrzeugdokumente	Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstige	Wartung kein Nachwei, druchführen
2 Plane	Plane beklebt/beschriftet, neutralisieren
3 Ausrüstung	2 Alu Einstecklatten gebrochen/gerissen, erneuern
4 Aufbau	Eckrunge vorne links gebrochen/gerissen, erneuern
5 Aufbau	Eckrunge vorne rechts gebrochen/gerissen, instandsetzen
6 Rahmen	Kotflügel 1. Achse rechts gebrochen/gerissen, erneuern
7 Rahmen	Rampenpuffer rechts verformt, erneuern
8 Ausrüstung	1 Unterlegekeil fehlt, ersetzen
9 Rad / Reifen	Ersatzrad fehlt (in Kaufrechnung enthalten), ersetzen

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
91301 Forchheim

Erstellungsdatum: 14.08.2023
Besichtigungsdatum: 09.08.2023
Protokoll-Nummer: 2083-2023
Sachverständiger: MU / MK



Auto Service



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Laderaum



Ansicht Sattelstützen



2 Alu Einstecklatten gebrochen/gerissen



2 Alu Einstecklatten gebrochen/gerissen



Eckrunge vorne links gebrochen/gerissen



Eckrunge vorne rechts gebrochen/gerissen



Kotflügel 1. Achse rechts gebrochen/gerissen



Rampenpuffer rechts verformt

