

## Expertise

Vertragsnummer: 1035069-000

FIN: XLRTEH4300G380035

Kennzeichen: BE M 6010



### Fahrzeugdaten

Hersteller	DAF	Euro Norm	EURO 6
Typ/Modell	LKW > 7,5t / XF 480 FT	Hubraum (ccm) / Zylinder	12.902 / 6
Aufbau / Ausführung	Sattelzugmaschine	Motorleistung (kw)	355
Fahrerhaus	Super Space Cab	Getriebe	TraXon
Farbe	Weiß Uni	Kraftstofftank (Liter)	845 / 340
Radformel	4 x 2	Leergewicht	
Erstzulassung	25.11.2021	Gesamtgewicht	18.000
Laufleistung	247.380 km / abgelesen	Radstand (mm)	3.800
Gesamtlaufleistung		Lademaße (mm) L x B x H	x x
Anzahl Besitzer	1	Fahrgestellhöhe	mittel
nächste HU / SP / §57b	11.23 / 05.24 / 03.25	Federung	Blatt / Luft

### Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 385/55 R22.5 160K	Sommerreifen auf Stahl	Continental	9 / 10 mm
2. 315/70 R22.5 154/150L	Winterreifen auf Stahl	Continental	10 / 9 / 8 / 9 mm

### Wertrelevante Ausstattung

Sattelkupplung (SAF-Holland), Abbiegeassistent, ACC mit FCW und AEBS-3, Aeropaket, Dachspoiler, Differentialsperre Hinterachse, Elektr. Fensterheber, Klimaautomatik, Kraftstoffzusatztank, Kühlschränk, Multifunktionslenkrad, Radio DAB, Rahmenverkleidung, Retarder / Intarder, Schlafiege(n), Sitzheizung, Sonnenblende, Spurwechsel-Warnsystem, Standklimaanlage slimcool

### Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.



### Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 elektronische Systeme	elektronische Systeme (OBU verbaut) - --- de-/montieren
2 Fahrerhaus	Seitenwand links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3 Sitz hinten	Kühlschrank / -box (Abdeckung vorne) - fehlt - erneuern
4 Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
5 Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen

### Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Anbauteil links	Unterfahrschutzprofil - Abrieb - kein Abzug
2 Rahmen	Kotflügelabdeckung hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3 Rahmen	Kotflügelabdeckung hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug

### Fehlteile

#### Beschreibung

Ausrüstung - Bordwerkzeug

Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb.

### Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauffleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Innenraum



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Sonstiges




Beschädigung 2: Fahrerhaus: Seitenwand links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 2: Fahrerhaus: Seitenwand links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung 2:** Fahrerhaus: Seitenwand links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung 3:** Sitz hinten: Kühlschrank / -box (Abdeckung vorne) - fehlt - erneuern



**Beschädigung 3:** Sitz hinten: Kühlschrank / -box (Abdeckung vorne) - fehlt - erneuern