

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
35415 Pohlheim

Erstellungsdatum: 15.03.2024
Besichtigungsdatum: 08.03.2024
Protokoll-Nummer: 527-2024
Sachverständiger: MK / JH



Auto Service

Expertise Anhänger

Vertragsnummer: 1035214-000

FIN:

WK0S0002400273245

Kennzeichen:

SB-MG 7009



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Kögel	Leergewicht (kg)	6.661
Typ / Modell	S24-1 SN 24	Gesamtgewicht (kg)	39.000
Aufbau / Ausführung	Auflieger / Curtainsider	Radstand (mm)	1.310 + 1.310
Erstzulassung	21.12.2021	Lademaße (mm) LxBxH	13620 x 2480 x 2630
Laufleistung (km)		Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung (km)		Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	Kögel
nächste HU / SP	02.24 / 01.24	Farbe	schwarz

Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Bridgestone	385/55 R 22.5	8 / 7
2	Bridgestone	385/55 R 22.5	8 / 8
3	Bridgestone	385/55 R 22.5	7 / 7
4			

res.

Wertrelevante Ausstattung:

1 und 3 Achse liftbar, Schiebeplane links und rechts, Schiebeverdeck, Portaltüren, Palettenkasten, Staukasten hinten links, 2 x Feuerlöscher, LM Felgen ALCOA, Ersatzradhalter, SAF Sattelstützen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

35415 Pohlheim

Erstellungsdatum: 15.03.2024
Besichtigungsdatum: 08.03.2024
Protokoll-Nummer: 527-2024
Sachverständiger: MK / JH



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt

Motorprobelauf

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	HU abgelaufen, durchführen
2 Sonstiges	Fahrzeug beklebt/beschriftet, neutralisieren
3 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen
4 Zubehör	Deckel Staukasten gebrochen, erneuern
5 Zubehör	Staukasten Feuerlöscher Deckel gebroehn, erneuern
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
35415 Pohlheim

Erstellungsdatum: 15.03.2024
Besichtigungsdatum: 08.03.2024
Protokoll-Nummer: 527-2024
Sachverständiger: MK / JH




Auto Service



Ansicht hinten links



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typenschild



Ansicht Laderaum



Ansicht Typenschild Sattelstützen



Ansicht Palettenstaukasten links



Ansicht Palettenstaukasten rechts



Deckel Staukasten gebrochen



Deckel Staukasten feuerlöscher gebrochen

