

Expertise

Vertragsnummer: 1035875-000

FIN: XLRTEH4300G382891

Kennzeichen: GRZ BF 888



Fahrzeugdaten

Hersteller	DAF	Euro Norm	EURO 6
Typ/Modell	LKW > 7,5t / XF 480 FT Low Deck	Hubraum (ccm) / Zylinder	12.902 / 6
Aufbau / Ausführung	Sattelzugmaschine	Motorleistung (kw)	355
Fahrerhaus	Super Space Cab	Getriebe	TraXon
Farbe	Schwarz Uni	Kraftstofftank (Liter)	790
Radformel	4 x 2	Leergewicht	
Erstzulassung	21.01.2022	Gesamtgewicht	18.000
Laufleistung	226.933 km / abgelesen	Radstand (mm)	3.800
Gesamtlaufleistung		Lademaße (mm) L x B x H	x x
Anzahl Besitzer	unbekannt	Fahrgestellhöhe	niedrig
nächste HU / SP / §57b	01.24 / 07.24 / 01.24	Federung	Luft / Luft

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 355/50 R22.5 156K	Sommerreifen auf Stahl	Goodyear	8 / 8 mm
2. 295/60 R22.5 150/147L	Ganzjahresreifen auf Stahl	Sonstige	8 / 1 / 1 / 5 mm

Wertrelevante Ausstattung

Sattelkupplung (Jost), Aeropaket, Dachspoiler, Differentialsperre Hinterachse, Druckluftanschluss für Anhänger, Elektr. Fensterheber, Klimaautomatik, Kühlschrank, Multifunktionslenkrad, Radio, Retarder / Intarder, Schlafliège(n), Sitzheizung, Sonnenblende, Standheizung, Standklimaanlage



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nass, Folgekosten möglich!

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Nebelleuchte	Nebelleuchte vorn links (und rechts) - unzulässig - instandsetzen
2 Zusatzleuchte	Tagfahrlicht - unzulässig - instandsetzen
3 Heizungssystem	Standheizung (Fogekosten möglich!) - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf. instandsetzen
4 Fahrerhaus	Frontgrill (lässt sich nicht öffnen) - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf. instandsetzen
5 Rahmen	Kotflügelabdeckung hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern
6 Fahrerhaus	Luftleitkörper vorn links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7 Rad/Reifen	Reifen hinten (ungleich abgefahren) - verschlissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Rahmen	Kotflügelabdeckung hinten rechts - gebrochen / gerissen - kein Abzug
2 Rahmen	Rahmen - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn rechts - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Beschreibung

Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten




Abbildung 2: Innenraum





Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Sonstiges



Beschädigung 1: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn links (und rechts) - unzulässig - instandsetzen



Beschädigung 2: Zusatzleuchte: Tagfahrlicht - unzulässig - instandsetzen



Beschädigung 3: Heizungssystem: Standheizung (Fogekosten möglich!) - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung 5: Rahmen: Kotflügelabdeckung hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Rahmen: Kotflügelabdeckung hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 6: Fahrerhaus: Luftleitkörper vorn links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Fahrerhaus: Luftleitkörper vorn links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Reifen hinten (ungleich abgefahren) - verschlissen - erneuern



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Reifen hinten (ungleich abgefahren) - verschlissen - erneuern