

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
73230 Kirchheim

Erstellungsdatum: 28.02.2023
Besichtigungsdatum: 24.02.2023
Protokoll-Nummer: 1012-2023
Sachverständiger: GM



Auto Service

Expertise Anhänger

Vertragsnummer: 1035898-000

FIN:

WK0S0002400271262

Kennzeichen:

ES-LG 8033



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Kögel	Leergewicht (kg)	
Typ / Modell	SN 24 CKV Mega Coil	Gesamtgewicht (kg)	39.000
Aufbau / Ausführung	Auflieger / Pritsche Plane	Radstand (mm)	1.310 + 1.310
Erstzulassung	03.03.2022	Lademaße (mm) LxBxH	13620 x 2480 x 3000
Laufleistung		Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung	-	Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	SAF
nächste HU / SP	03.23 / 09.24	Farbe	blau

Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Athos	435/50 R 19.5	6 / 4
2	Athos	435/50 R 19.5	11 / 11
3	Athos	435/50 R 19.5	5 / 3
4			

res.

Wertrelevante Ausstattung:

Schiebeplanen links/rechts, Schiebeverdeck, Hubdach, Coil-Mulde, SAF Doppelstützwinde, Portaltüren hinten, Scheibenbremsen, Staukasten, Ersatzradhalter

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
73230 Kirchheim

Erstellungsdatum: 28.02.2023
Besichtigungsdatum: 24.02.2023
Protokoll-Nummer: 1012-2023
Sachverständiger: GM



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.
Motorprobelauf
Wartungsnachweis letzter Service am - bei - km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung Zugang eingeschränkt, ohne Grube
Sonstiges
Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Inspektion/Wartung, keine Nachweise vorhanden, durchführen
2 Sonstiges	HU fällig, durchführen
3 Aufbau	Plane und Türen beschriftet/beklebt, neutralisieren
4 Aufbau	Einsteckplatte verformt, erneuern
5 Aufbau	Portaltür rechts verformt, inst. / lackieren
6 Rad / Reifen	1 Reifen in Kürze abgefahren, 1 Reifen beschädigt, erneuern

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 0
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
73230 Kirchheim


Erstellungsdatum: 28.02.2023
Besichtigungsdatum: 24.02.2023
Protokoll-Nummer: 1012-2023
Sachverständiger: GM



Auto Service



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Laderaum



Ansicht Sattelstützen



Ansicht Abdeckungen Coilmulde



Einsteckplatten verformt



Portaltür rechts verformt



Reifen vorn rechts beschädigt



Reifen hinten rechts abfahren

