

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
35415 Pohlheim

Erstellungsdatum: 24.01.2024
Besichtigungsdatum: 19.01.2024
Protokoll-Nummer: 2978-2023
Sachverständiger: SJ / GM



Auto Service

Expertise Anhänger

Vertragsnummer: 1036848-000

FIN:

WK0S0002400289249

Kennzeichen:

KL-AM 969



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Kögel	Leergewicht	
Typ / Modell	SKH 24	Gesamtgewicht	39.000
Aufbau / Ausführung	Auflieger / Koffer	Radstand (mm)	1.310 + 1.310
Erstzulassung	06.01.2023	Lademaße (mm) LxBxH	13550 x 2480 x 2700
Laufleistung		Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung	-	Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	SAF
nächste HU / SP	01.24 / 07.25	Farbe	grün

Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Linglong	385/65 R22,5	10 / 10
2	Linglong	385/65 R22,5	10 / 10
3	Linglong	385/65 R22,5	9 / 9
4			

res.

Wertrelevante Ausstattung:

Unterfalt-Ladebordwand Bär BC 2000 R2T, 1. Achse liftbar, 3. Achse gelenkt, SAF Doppelstützwinde, mech. Rolltor hinten, Scheibenbremsen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

35415 Pohlheim

Erstellungsdatum: 24.01.2024
Besichtigungsdatum: 19.01.2024
Protokoll-Nummer: 2978-2023
Sachverständiger: SJ / GM



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.

Motorprobelauf

Wartungsnachweis letzter Service am - bei - km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
-------------------	--------------

1 Sonstiges	Inspektion/Wartung, keine Nachweise vorhanden, durchführen
-------------	--

2 Sonstiges	HU / UVV Ladebordwand kein Nachweis, durchführen
-------------	--

3 Rahmen	Portaltür links verformt, verkratzt, instandsetzen, lackieren
----------	---

4 Aufbau	beklebt / beschriftet, neutralisieren
----------	---------------------------------------

5	
---	--

6	
---	--

7	
---	--

8	
---	--

9	
---	--

10	
----	--

11	
----	--

12	
----	--

13	
----	--

14	
----	--

15	
----	--

16	
----	--

17	
----	--

18	
----	--

19	
----	--

20	
----	--

21	
----	--

22	
----	--

23	
----	--

24	
----	--

25	
----	--

26	
----	--

27	
----	--

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
35415 Pohlheim


Erstellungsdatum: 24.01.2024
Besichtigungsdatum: 19.01.2024
Protokoll-Nummer: 2978-2023
Sachverständiger: SJ / GM



Auto Service



Ansicht hinten links



Ansicht Typschild



Ansicht Laderaum



Ansicht Sattelstützen



Ansicht Ladebordwand



Portal hinten links verformt