

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
35415 Pohlheim

Erstellungsdatum: 24.01.2024
Besichtigungsdatum: 19.01.2024
Protokoll-Nummer: 41-2024
Sachverständiger: SJ / GM



Auto Service

Expertise Anhänger

Vertragsnummer: 1037062-000

FIN:

WKOS0002400229078

Kennzeichen:

FB-BC 515



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Kögel	Leergewicht (kg)	6.920
Typ / Modell	SKM 24	Gesamtgewicht (kg)	39.000
Aufbau / Ausführung	Auflieger / Kippmulde	Radstand (mm)	1.310 + 1.310
Erstzulassung	16.02.2022	Lademaße (mm) LxBxH	7300 x 2290 x 1380
Laufleistung (km)		Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung (km)		Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	SAF
nächste HU / SP	05.24 / 11.24	Farbe	grau

Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Goodyear / Apollo	385/65 R 22,5	11 / 11
2	Goodyear	385/65 R 22,5	11 / 11
3	Apollo	385/65 R 22,5	12 / 12
4			

res.

Wertrelevante Ausstattung:

Stahlmulde 24 m³, Pendelklappe, LM-Felgen ALCOA, 1. und 2. Achse liftbar, Jost Stützen, CRAMARO Schiebeverdeck, 3. Achse hydr. angetrieben SAF TRAK, Scheibenbremsen, Wabco SmartBoard

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
35415 Pohlheim

Erstellungsdatum: 24.01.2024
Besichtigungsdatum: 19.01.2024
Protokoll-Nummer: 41-2024
Sachverständiger: SJ / GM



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen
2 Rahmen	Schmutzfänger hinten linksund rechts abgerissen, erneuern
3 Rad / Reifen	Reifen hinten erchts beschädigt, erneuern
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
35415 Pohlheim


Erstellungsdatum: 24.01.2024
Besichtigungsdatum: 19.01.2024
Protokoll-Nummer: 41-2024
Sachverständiger: SJ / GM



Auto Service



Ansicht hinten links



Ansicht Typschild



Ansicht Schieberverdeck



Ansicht Bedienung Schieberverdeck



Ansicht Schieberverdeck



Ansicht 3. Achse hydr. angetrieben



Schmutzfänger abgerissen



Reifen hinten rechts beschädigt

