

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
46395 Bocholt

Erstellungsdatum: 19.04.2023
Besichtigungsdatum: 18.04.2023
Protokoll-Nummer: 1281-2023
Sachverständiger: OH / GM



Auto Service

Expertise LKW
Vertragsnummer: 1037267-000

FIN: NM0KCXTP6KMD93737
Kennzeichen: GT-ET 422



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Ford	Euro Norm	Euro 6
Typ / Modell	F-Max	Hubraum (ccm) / Zylinder	12740 / R 6
Aufbau / Ausführung	Sattelzugmaschine	Motorleistung (kW)	368
Fahrerhaus	Comfort Plus	Getriebe	ZF Traxxon
Farbe	blau met.	Kraftstofftank (Liter)	750 + 600
Radformel	4 x 2	Leergewicht	8.876
Erstzulassung	07.04.2022	Gesamtgewicht	18.000
Laufleistung abgelesen	78.006	Radstand (mm)	3.750
Gesamtlaufleistung (km)	-	Lademaße (mm) LxBxH	- x - x -
Anzahl der Besitzer	2	Fahrgestellhöhe	mittel
nächste HU / SP / §57b	04.23 / 10.24 / 03.24	Federung	Blatt / Luft

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	315/70 R22,5	Pirelli	12 / 12
2	315/70 R22,5	Pirelli	10 / 10 / 10 / 10
3			
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

Retarder, LM-Felgen ALCOA, Radio / Navigationssystem, Standklimaanlage, Klimaanlage, Standheizung, 2 Schlafliegen, Kühlbox, Sonnenblende außen, LED-Scheinwerfer, ACC, Luftleitkörper Dach und seitlich, Sattelkupplung, Differentialsperre

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
46395 Bocholt

Erstellungsdatum: 19.04.2023
Besichtigungsdatum: 18.04.2023
Protokoll-Nummer: 1281-2023
Sachverständiger: OH / GM



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.
Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube
Sonstiges
Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	HU fällig, durchführen
2 Sonstiges	Wartung fällig, durchführen
3 Sonstiges	OBU eingebaut, demontieren
4 Innenraum	Sitz links Luftfederung undicht, inst.
5 Rahmen	Kotflügel hinten rechts gebrochen, erneuern
6 Rahmen	Kotflügelhalter hinten rechts verformt, inst.
7 Beleuchtung	Rückleuchte rechts gebrochen, erneuern
8 Ausrüstung	Bordmappe fehlt, ersetzen
9 Motor	Motorkontrolle brennt, prüfen (Folgekosten möglich)
10 Ausrüstung	ABS- / E-Kabel fehlen, ersetzen
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:


Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Sattelplatte



Kotflügel hinten rechts gebrochen / verformt



Rückleuchte rechts gebrochen, Halter verformt