

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
46395 Bocholt

Erstellungsdatum: 19.04.2023
Besichtigungsdatum: 18.04.2023
Protokoll-Nummer: 1282-2023
Sachverständiger: OH / GM



Auto Service

Expertise LKW
Vertragsnummer: 1037268-000

FIN: NM0KCXTP6KMC90615
Kennzeichen: GT-ET 322



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Ford	Euro Norm	Euro 6
Typ / Modell	F-Max	Hubraum (ccm) / Zylinder	12740 / R 6
Aufbau / Ausführung	Sattelzugmaschine	Motorleistung (kW)	368
Fahrerhaus	Comfort Plus	Getriebe	ZF Traxxon
Farbe	blau met.	Kraftstofftank (Liter)	750 + 600
Radformel	4 x 2	Leergewicht	8.547
Erstzulassung	16.03.2022	Gesamtgewicht	18.000
Laufleistung abgelesen	79.928	Radstand (mm)	3.750
Gesamtlaufleistung (km)	-	Lademaße (mm) LxBxH	- x - x -
Anzahl der Besitzer	2	Fahrgestellhöhe	mittel
nächste HU / SP / §57b	03.23 / 09.24 / 03.24	Federung	Blatt / Luft

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	315/70 R22,5	Continental	12 / 12
2	315/70 R22,5	Continental	11 / 11 / 11 / 11
3			
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

Retarder, LM-Felgen ALCOA, Radio / Navigationssystem, Standkilmaanlage, Klimaanlage, Standheizung, 2 Schlafliegen, Kühlbox, Sonnenblende außen, LED-Scheinwerfer, ACC, Luftleitkörper Dach und seitlich, Rahmenverkleidung, Sattelkupplung, Differentialsperre

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
46395 Bocholt

Erstellungsdatum: 19.04.2023
Besichtigungsdatum: 18.04.2023
Protokoll-Nummer: 1282-2023
Sachverständiger: OH / GM



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.
Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube
Sonstiges
Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	HU fällig, durchführen
2 Sonstiges	Wartung fällig, durchführen
3 Sonstiges	OBU eingebaut, demontieren
4 Rahmen	Hitzeschutz am Schalldämpfer verformt, inst.
5 Rahmen	Rahmenverkleidung rechts und links verkratzt, lackieren
6 Rahmen	Arbeitsplattform verformt, inst.
7 Elektrik	Reifendruckkontrolle brennt, prüfen (Folgekosten möglich)
8 Ausrüstung	Bordmappe fehlt, ersetzen
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts




Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Sattelplatte



Hitzeschutz und Plattform verformt



Rahmenverkleidung rechts verkratzt

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

46395 Bocholt

Erstellungsdatum: 19.04.2023
Besichtigungsdatum 18.04.2023
Protokoll-Nummer: 1282-2023
Sachverständiger: OH / GM



Auto Service



Rahmenverkleidung links verkratzt

