

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
21698 Harsefeld

Erstellungsdatum: 21.03.2024  
Besichtigungsdatum: 11.03.2024  
Protokoll-Nummer: 549-2024  
Sachverständiger: KP / JH



Auto Service

### Expertise Anhänger

Vertragsnummer: 1041700-000

### FIN:

WSJPRS327NTG85823

### Kennzeichen:

ROW-WW 75



#### Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Web Trailer	Leergewicht (kg)	
Typ / Modell	LPRS 24	Gesamtgewicht (kg)	43.000
Aufbau / Ausführung	Auflieger / Containerchassis	Radstand (mm)	1.310 + 1.410
Erstzulassung	24.10.2022	Lademaße (mm) LxBxH	- x - x -
Laufleistung (km)		Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung (km)		Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	SAF
nächste HU / SP	10.23 / 04.25	Farbe	schwarz

#### Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Goodyear	385/55 R 22.5	13 / 13
2	Goodyear	385/55 R 22.5	13 / 13
3	Goodyear	385/55 R 22.5	11 / 11
4			

res.

#### Wertrelevante Ausstattung:

1 und 3 Achse liftbar, SAF Sattelstützen, Staukasten rechts, Aufnahmemöglichkeit 1x 20 Fuß Container / 1x 40 Fuß Container / 2x 20 Fuß Container, Mittenausschub, Heckausschub pneumatisch, Containeranschlag vorne

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
21698 Harsefeld

Erstellungsdatum: 21.03.2024  
Besichtigungsdatum: 11.03.2024  
Protokoll-Nummer: 549-2024  
Sachverständiger: KP / JH



Auto Service

### Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

### Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
-------------------	--------------

1 Sonstiges	HU kein Nachweis, durchführen
-------------	-------------------------------

2 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen
-------------	------------------------------------

3	
---	--

4	
---	--

5	
---	--

6	
---	--

7	
---	--

8	
---	--

9	
---	--

10	
----	--

11	
----	--

12	
----	--

13	
----	--

14	
----	--

15	
----	--

16	
----	--

17	
----	--

18	
----	--

19	
----	--

20	
----	--

21	
----	--

22	
----	--

23	
----	--

24	
----	--

25	
----	--

26	
----	--

27	
----	--

### Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Königzapfen



Ansicht Sattelstützen



Ansicht Sattelstützen



Ansicht Versorgungsanschlüsse

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
  
21698 Harsefeld

Erstellungsdatum: 21.03.2024  
Besichtigungsdatum: 11.03.2024  
Protokoll-Nummer: 549-2024  
Sachverständiger: KP / JH



Auto Service



Ansicht Ladefläche



Ansicht Heckausschub



Ansicht Mittenausschub

