

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 14.02.2024  
Besichtigungsdatum: 07.02.2024  
Protokoll-Nummer: 152-2024  
Sachverständiger: CP / GM



Auto Service

**Expertise Anhänger**

**Vertragsnummer: 1043870-000**

**FIN:**

**WK0S0002400297343**

**Kennzeichen:**

**A-HT 808**



**Angaben zum Fahrzeug:**

Hersteller	Kögel	Leergewicht (kg)	
Typ / Modell	S 24-1	Gesamtgewicht (kg)	36.000
Aufbau / Ausführung	Auflieger / Pritsche Plane	Radstand (mm)	1.310 + 1.310
Erstzulassung	26.01.2023	Lademaße (mm) LxBxH	13620 x 2480 x 2680
Laufleistung		Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung	-	Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	BPW
nächste HU / SP	01.24 / 07.25	Farbe	grau

**Reifen:**

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Linglong	385/65 R 22.5	11 / 11
2	Linglong	385/65 R 22.5	17 / 17
3	Linglong	385/65 R 22.5	8 / 9
4			

res.

**Wertrelevante Ausstattung:**

Schiebepanen links/rechts, Schiebeverdeck, Portaltüren hinten, Ladungsicherung mit Steckösen und Rungen, Jost Doppelstützwinde, 1. Achse liftbar, Scheibenbremsen, Staukasten

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 14.02.2024  
Besichtigungsdatum: 07.02.2024  
Protokoll-Nummer: 152-2024  
Sachverständiger: CP / GM



Auto Service

### Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.  
Motorprobelauf  
Wartungsnachweis letzter Service am - bei - km durchgeführt.  
Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube  
Sonstiges  
Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

### Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Inspektion/Wartung, keine Nachweise vorhanden, durchführen
2 Sonstiges	HU fällig, durchführen
3 Aufbau	beklebt, beschriftet, neutralisieren
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17 0	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	

### Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 14.02.2024  
Besichtigungsdatum: 07.02.2024  
Protokoll-Nummer: 152-2024  
Sachverständiger: CP / GM



Auto Service



Ansicht rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Laderaum



Laderaum mit Einsteckungen / Ladungsicherung



Ansicht Sattelstützen

