

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
  
31633 Leese

Erstellungsdatum: 13.03.2024  
Besichtigungsdatum: 04.03.2024  
Protokoll-Nummer: 486-2024  
Sachverständiger: KP / JH



Auto Service

**Expertise Anhänger**

**Vertragsnummer: 1044133-000**

**FIN:**

**NR9KTS293N1211044**

**Kennzeichen:**

**WTM-FS 301**



**Angaben zum Fahrzeug:**

Hersteller	KON-Türksan	Leergewicht (kg)	8.100
Typ / Modell	KTS	Gesamtgewicht (kg)	60.000
Aufbau / Ausführung	Auflieger / Tieflader	Radstand (mm)	1.400 + 1.400
Erstzulassung	28.04.2022	Lademaße (mm) LxBxH	9000 x 2550 x -
Laufleistung (km)		Federung	Blatt / Blatt
Gesamtlaufleistung (km)		Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	2	Achshersteller	AXL
nächste HU / SP	06.24 / 12.24	Farbe	grün/orange

**Reifen:**

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Starmax	235/75 R 17.5	11 / 11 / 11 / 11
2	Starmax	235/75 R 17.5	12 / 12 / 12 / 12
3	Starmax	235/75 R 17.5	11 / 11 / 12 / 12
4			

res.

**Wertrelevante Ausstattung:**

Laderampen hydraulisch 2.600 x 800 mm seitlich verschiebbar, Ladebett 7.980 mm, 2 Fallstützen hinten, Beleuchtungsanschluss 2x7 polig, GOS Sattelstützen, Ladebett verbreiterbar auf 3.000 mm, Schwanhals 2.950 mm + Schräge 650 mm mit 400 mm Bordwänden

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
  
31633 Leese

Erstellungsdatum: 13.03.2024  
Besichtigungsdatum: 04.03.2024  
Protokoll-Nummer: 486-2024  
Sachverständiger: KP / JH



Auto Service

### Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.

Motorprobelauf

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

### Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
-------------------	--------------

1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen
-------------	------------------------------------

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

### Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht hinten



Ansicht Typschild



Ansicht Königsbolzen



Ansicht Typschild Sattelstützen



Ansicht Sattelstützen



Ansicht Elektro/Luftanschlüsse



Ansicht Laderampen



Ansicht Ladefläche Schwanenhals



Ansicht Ladebett von vorn



Ansicht Ladebett von hinten

