

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
07554 Korbußen

Erstellungsdatum: 07.12.2023
Besichtigungsdatum: 06.12.2023
Protokoll-Nummer: 2720-2023
Sachverständiger: KvH / GM



Auto Service

Expertise LKW
Vertragsnummer: 1045475-000

FIN: XLRTEF5300G442811
Kennzeichen: SOK-G 9993



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	DAF	Euro Norm	Euro 6
Typ / Modell	XG+ 530 FT	Hubraum (ccm) / Zylinder	12902 / R 6
Aufbau / Ausführung	Sattelzugmaschine	Motorleistung (kW)	390
Fahrerhaus	XG+	Getriebe	TraXon
Farbe	weiß	Kraftstofftank (Liter)	675 + 620
Radformel	4 x 2	Leergewicht (kg)	
Erstzulassung	25.04.2023	techn. zul. Gesamtgewicht (kg)	19.500
Laufleistung abgelesen (km)	50.329	Radstand (mm)	4.000
Gesamtlaufleistung (km)	-	Lademaße (mm) LxBxH	- x x
Anzahl der Besitzer	2	Fahrgestellhöhe	-
nächste HU / SP / §57b	04.24 / 10.25 / 04.25	Federung	Blatt / Luft

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	315/70 R22,5 156/150L	Michelin	10 / 10
2	315/70 R22,5 154/150L	Michelin	9 / 9 / 9 / 9
3			
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

Sattelkupplung Jost, Retarder, 2 Schlaflieden, Luftleitkörper Dach und seitlich, Rahmenverkleidung, Standheizung, Klimaautomatik, Standklimanlage, Differentialsperre, Rahmenverkleidung, Kühlbox, Radio/Navigation, DAF Corner View

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

07554 Korbußen

Erstellungsdatum: 07.12.2023
Besichtigungsdatum: 06.12.2023
Protokoll-Nummer: 2720-2023
Sachverständiger: KvH / GM



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube, Fahrzeug schneebedeckt

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Rahmen	Rahmenverkleidung llinks Kratzer, smart repair
2 Rahmen	Radabdeckung rechts fehlt, ersetzen
3 Fahrerhaus	beklebt / beschriftet, neutralisieren
4 Sonstiges	OBU eingebaut, demontieren

- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

0

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten links



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Sattelplatte



Rahmenverklidung links Kratzer



Radabdeckung rechts fehlt