

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
46395 Bocholt

Erstellungsdatum: 29.02.2024
Besichtigungsdatum: 27.02.2024
Protokoll-Nummer: 426-2024
Sachverständiger: OH / GM



Auto Service

Expertise LKW
Vertragsnummer: 1048475-000

FIN: XLRTEF5300G452709
Kennzeichen: ME-RR 2300



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	DAF	Euro Norm	Euro 6
Typ / Modell	XG+ 530 FT	Hubraum (ccm) / Zylinder	12902 / R 6
Aufbau / Ausführung	Sattelzugmaschine	Motorleistung (kW)	390
Fahrerhaus	XG+	Getriebe	TraXon
Farbe	rot-met.	Kraftstofftank (Liter)	845 + 335
Radformel	4 x 2	Leergewicht (kg)	8.311
Erstzulassung	21.07.2023	techn. zul. Gesamtgewicht (kg)	20.500
Laufleistung abgelesen (km)	60.341	Radstand (mm)	4.000
Gesamtlaufleistung (km)	-	Lademaße (mm) LxBxH	- x x
Anzahl der Besitzer	1	Fahrgestellhöhe	-
nächste HU / SP / §57b	07.24 / 01.26 / 06.25	Federung	Blatt / Luft

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	385/55 R22,5 158L	Goodyear	12 / 12
2	315/70 R22,5 154/150L	Goodyear	14 / 14 / 14 / 14
3			
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

Sattelkupplung Jost, Retarder, LM-Felgen ALCOA, 2 Schlafliegen, Luftleitkörper Dach und seitlich, Rahmenverkleidung, Standheizung, Klimaautomatik, Standklimanlage, Mikrowelle, LED-Scheinwerfer, Differentialsperre, Kühlbox, Rahmenverkleidung, Radio/Navigation, DAF Corner View

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
46395 Bocholt

Erstellungsdatum: 29.02.2024
Besichtigungsdatum: 27.02.2024
Protokoll-Nummer: 426-2024
Sachverständiger: OH / GM



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Fahrerhaus	Türverlängerung rechts verformt, inst. / lackieren
2 Fahrerhaus	Luftleitkörper links und rechts gebrochen, erneuern
3 Fahrerhaus	Fahrerhausrückwand verformt, inst. / lackieren
4 Fahrerhaus	Halter Luftleitkörper rechts verformt, erneuern
5 Beleuchtung	Positionsleuchte rechts fehlt, ersetzen
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	0
23	
24	
25	
26	
27	
28	

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Sattelplatte



Fahrerhausrückwand verformt



Türverlängerung rechts verformt



Luftleitkörper rechts gebrochen



Halter Luftleitkörper rechts verformt



Luftleitkörper links gebrochen



Positionsleuchte rechts fehlt

