

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
Manuel Fischer LKW Har
Kolumbusstr. 49
53881 Euskirchen

Erstellungsdatum: 23.04.2024
Besichtigungsdatum: 19.04.2024
Protokoll-Nummer: 857-2024
Sachverständiger: MM / JH



Auto Service

Expertise LKW
Vertragsnummer: 1051977-000

FIN: YV2RTY0A4RB455897
Kennzeichen: SU-DT 1060



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Volvo	Euro Norm / Kraftstoffart	Euro 6 / Diesel
Typ / Modell	FH 460 4x2	Hubraum (ccm) / Zylinder	12777 / R 6
Aufbau / Ausführung	Sattelzugmaschine	Motorleistung (kW)	345
Fahrerhaus	Globetrotter HSLP	Getriebe	12 Gang I-Shift
Farbe	silber	Kraftstofftank (Liter)	610 + 365
Radformel	4 x 2	Leergewicht (kg)	
Erstzulassung	13.12.2023	Gesamtgewicht (kg)	18.000
Laufleistung abgelesen (km)	17.909	Techn. zul. Gesamtgewicht (kg)	
Gesamtlaufleistung (km)		Radstand (mm)	3.700
Anzahl der Besitzer	1	Lademaße (mm) LxBxH	x x
nächste HU / SP / §57b	12.24 / 06.26 / 12.25	Federung	Blatt / Luft

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	385/55 R 22.5 160K	Continental	8 / 9
2	315/70 R 22.5 154/150L	Continental	12 / 12 / 12 / 12
3			
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

Sattelkupplung SAF, Motorbremse VEB+, Navigationsgerät, Rückfahrkamera, Radio DAB, Klimaautomatik, Standklimaanlage, Standheizung, 1 Schlafliege, Differentialsperre, Kühlschrank, LED Hauptscheinwerfer, Abstandsregeltempomat (ACC) mit Kollisionswarnung und Notbremsfunktion, Seitenkollisionsvermeidungs und Abbiegeassistent (beidseitig), Sonnenblende außen, Luftleitkörper Dach und seitlich

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
Manuel Fischer LKW Har
Kolumbusstr. 49
53881 Euskirchen

Erstellungsdatum:
Besichtigungsdatum 19.04.2024
Protokoll-Nummer: 857-2024
Sachverständiger: MM / JH



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung bedingt Nässe/schmutz, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
-------------------	--------------

1	Schließanlage 1x Funkfernbedienung fehlt, erneuern
---	--

2	Motor undicht, Diagnose durchführen (Folgekosten möglich, Garantie prüfen)
---	--

3	
---	--

4	
---	--

5	
---	--

6	
---	--

7	
---	--

8	
---	--

9	
---	--

10	
----	--

11	
----	--

12	
----	--

13	
----	--

14	
----	--

15	
----	--

16	
----	--

17	
----	--

18	
----	--

19	
----	--

20	
----	--

21	
----	--

22	
----	--

23	
----	--

24	
----	--

25	
----	--

26	
----	--

27	
----	--

28	
----	--

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:


Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.




Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumenteneinheit




Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Sattelplatte



Funkfernbedienung fehlt



Motor undicht