

Expertise

Vertragsnummer: 1049358-000

FIN: W1T96340110693651

Kennzeichen: HS BR 191



Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz	Euro Norm	EURO 6
Typ/Modell	LKW > 7,5t / Actros 1848 L	Hubraum (ccm) / Zylinder	12.809 / 6
Aufbau / Ausführung	Sattelzugmaschine	Motorleistung (kw)	350
Fahrerhaus	Giga Space	Getriebe	PowerShift
Farbe	Weiß Uni	Kraftstofftank (Liter)	680 / 430
Radformel	4 x 2	Leergewicht	8.344
Erstzulassung	25.07.2023	Gesamtgewicht	18.000
Laufleistung	59.924 km / abgelesen	Radstand (mm)	
Gesamtlaufleistung		Lademaße (mm) L x B x H	x x
Anzahl Besitzer	unbekannt	Fahrgestellhöhe	
nächste HU / SP / §57b	07.24 / 01.26 / 05.25	Federung	Blatt / Luft

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 315/70 R22.5 150/156L	Winterreifen auf Stahl	Bridgestone	9 / 9 mm
2. 315/70 R22.5 150/154L	Winterreifen auf Stahl	Bridgestone	10 / 10 / 10 / 10 mm

Wertrelevante Ausstattung

Sattelkupplung JSK 40 (Jost), Aeropaket, Differentialsperre Hinterachse, Elektr. Fensterheber, Klimautomatik, Kraftstoffzusatztank, Kühlschrank, Multifunktionslenkrad, Radio, Rahmenverkleidung, Retarder / Intarder, Schlafliede(n), Sitzheizung, Sonnenblende, Standheizung, Standklimaanlage

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Lärmarmbescheinigung - fehlt - erneuern
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
3	Rahmen	Kotflügelabdeckung hinten links - verformt - erneuern
4	Rahmen	Kotflügelabdeckung hinten rechts - verformt - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Innenraum




Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Sonstiges



Beschädigung 3: Rahmen: Kotflügelabdeckung hinten links - verformt - erneuern



Beschädigung 4: Rahmen: Kotflügelabdeckung hinten rechts - verformt - erneuern