

Expertise

Vertragsnummer: 1038914-000

FIN: W1V9101211N233380

Kennzeichen: ERB-L 140



Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz	Euro Norm	EURO 6
Typ/Modell	Transporter / Sprinter 215 CDI	Hubraum (ccm) / Zylinder	1.950 / 4
Aufbau / Ausführung	Pritsche	Motorleistung (kw)	110
Fahrerhaus	Nahverkehr	Getriebe	9G-Tronic
Farbe	Grün	Kraftstofftank (Liter)	65
Radformel	4 x 2	Leergewicht	
Erstzulassung	14.12.2022	Gesamtgewicht	3.190
Laufleistung	17.627 km / abgelesen	Radstand (mm)	3.259
Gesamtlauflistung		Lademaße (mm) L x B x H	2.860 x 2.030 x 400
Anzahl Besitzer	1	Fahrgestellhöhe	mittel
nächste HU / SP / §57b	12.24 //	Federung	Blatt / Blatt

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	225/65 R16 112/110R C	Winterreifen auf Stahl	Continental	4 / 4 mm
2.	225/65 R16 112/110R C	Winterreifen auf Stahl	Continental	7 / 7 mm
Ersatzrad	225/65 R16 112/110R C		Pirelli	9 mm

Wertrelevante Ausstattung

Pritsche, Beifahrerdoppelsitzbank, Bordwände, Klimaanlage, Radio, Rückwandfenster, Staufach links und recht



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug komplett foliert, daher erhöhtes Bewertungsrisiko der Lackoberfläche / Lackierung. (Folgekosten möglich!)

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Karosserie	Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
2 Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauffleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Innenraum



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Laderaum



Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges