

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

21698 Harsefeld

Erstellungsdatum: 16.10.2024
Besichtigungsdatum: 09.10.2024
Protokoll-Nummer: 2085-2024
Sachverständiger: KP / JH



Auto Service

Expertise LKW
Vertragsnummer: 1048326-000

FIN: W1T96400410672109
Kennzeichen:



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Mercedes-Benz	Euro Norm / Kraftstoffart	Euro 6 / Diesel
Typ / Modell	Arocs 2053 A	Hubraum (ccm) / Zylinder	12809 / R 6
Aufbau / Ausführung	Fahrgestell	Motorleistung (kW)	390
Fahrerhaus	Classic Space	Getriebe	Powershift
Farbe	silber	Kraftstofftank (Liter)	290 + 290
Radformel	4 x 4	Leergewicht (kg)	
Baujahr	2023	Gesamtgewicht (kg)	16.500
Laufleistung abgelesen (km)	1.063	Techn. zul. Gesamtgewicht (kg)	
Gesamtlaufleistung (km)		Radstand (mm)	4.800
Anzahl der Besitzer		Lademaße (mm) LxBxH	x x
nächste HU / SP / §57b	/ /	Federung	Blatt / Blatt

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	14.00 R20 164/160 K 20PR	Continental	14 / 14
2	14.00 R20 164/160 K 20PR	Continental	14 / 14
3			
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

High Performance Engine Brake, Verteilergetriebe zuschaltbar, Differentialsperre Vorder-/Hinterachse, Kraftstoffzusatztank, Trommelbremse, Fahrerhauskipppumpe elektrisch, Spiegeleratzkamera, Radio DAB, Navigationssystem, Klimaautomatik, Standheizung, Geschwindigkeitsbegrenzung 100 km/h, Predictive Power Control, Achsverbreiterung für Sonderbereifung, Fahrtenschreiber-Dummy, Ersatzrad, Ledersitze

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

21698 Harsefeld

Erstellungsdatum: 16.10.2024
Besichtigungsdatum: 09.10.2024
Protokoll-Nummer: 2085-2024
Sachverständiger: KP / JH



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Neufahrzeug, noch nicht zugelassen

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Wartung fällig, durchführen
2	Schließenanlage	1 Fahrzeugschlüssel fehlt, ersetzen

- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
21698 Harsefeld

Erstellungsdatum: 16.10.2024
Besichtigungsdatum: 09.10.2024
Protokoll-Nummer: 2085-2024
Sachverständiger: KP / JH



Auto Service



Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Fahrgestell

