

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
27243 Groß Ippener

Erstellungsdatum: 10.12.2024  
Besichtigungsdatum: 04.12.2024  
Protokoll-Nummer: 2733-2024  
Sachverständiger: KP / JH



Auto Service

**Expertise Anhänger**

**Vertragsnummer:**

**1036689-000**

**FIN:**

**XPNKOC100MD083235**

**Kennzeichen:**

**PLÖ HT 361**



**Angaben zum Fahrzeug:**

Hersteller	Knappen	Leergewicht (kg)	8.170
Typ / Modell	K 100 / KT 01	Gesamtgewicht (kg)	36.000
Aufbau / Ausführung	Auflieger / Schubboden	Radstand (mm)	1.310 + 1.310
Erstzulassung	27.01.2022	Lademaße (mm) LxBxH	13530 x 2480 x 2690
Laufleistung (km)	-	Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung (km)	-	Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	SAF
nächste HU / SP	01.25 / 07.25	Farbe	schwarz

**Reifen:**

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Continental	385/65 R22.5 164K	2 / 2
2	Continental	385/65 R22.5 164K	11 / 11
3	Hankook	385/65 R22.5 164K	5 / 8
4			

res.

**Wertrelevante Ausstattung:**

1. Achse liftbar, 92m<sup>3</sup>, Rollplane, Portaltüren, Fernbedienung, Stehpodest vorne, Aufstiegsleiter, Sattelstützen BPW, Wabco Air Suspension ControlBox, Staukasten mitte links

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
27243 Groß Ippener

Erstellungsdatum: 10.12.2024  
Besichtigungsdatum: 04.12.2024  
Protokoll-Nummer: 2733-2024  
Sachverständiger: KP / JH



Auto Service

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.

Motorprobelauf

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen
2 Sonstiges	Auflieger beklebt/beschriftet, neutralisieren
3 Rad/Reifen	Reifen 1.Achse verschlissen, erneuern
4 Aufbau	Stirnwand verkratzt, lackieren
5 Aufbau	Eckbeplankung vorne links verschürft, inst./ lackieren
6 Aufbau	Eckbeplankung vorne rechts verkratzt, lackieren
7 Aufbau	Seitenwand rechts Delle/Lackschaden, inst./lackieren
8 Aufbau	Portalrahmen hinten rechts verschürft, inst./lackieren
9 Rahmen	Unterfahrschutz rechts verformt, erneuern
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
27243 Groß Ippener

Erstellungsdatum: 10.12.2024  
Besichtigungsdatum: 04.12.2024  
Protokoll-Nummer: 2733-2024  
Sachverständiger: KP / JH



Auto Service



Ansicht vorne rechts




Ansicht Typschild



Ansicht Laderaum



Ansicht Königsbolzen



Ansicht Sattelstützen



Ansicht Fernbedienung

