

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
83558 Maitenbeth

Erstellungsdatum: 10.12.2024  
Besichtigungsdatum: 05.12.2024  
Protokoll-Nummer: 2741-2024  
Sachverständiger: CP / JH



Auto Service

**Expertise LKW**  
**Vertragsnummer: 1044198-000**

**FIN: YS2S4X20005685032**  
**Kennzeichen: A DL 233**



#### Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Scania	Euro Norm / Kraftstoffart	Euro 6 / Diesel
Typ / Modell	S 500	Hubraum (ccm) / Zylinder	12742 / R 6
Aufbau / Ausführung	Sattelzugmaschine	Motorleistung (kW)	368
Fahrerhaus	CS20H	Getriebe	OPTI-Cruise
Farbe	schwarz	Kraftstofftank (Liter)	615 + 200
Radformel	4 x 2	Leergewicht (kg)	8.277
Erstzulassung	19.01.2023	Gesamtgewicht (kg)	18.000
Laufleistung abgelesen (km)	191.600	Techn. zul. Gesamtgewicht (kg)	19.000
Gesamtlaufleistung (km)	-	Radstand (mm)	3.750
Anzahl der Besitzer	1	Lademaße (mm) LxBxH	x x
nächste HU / SP / §57b	01.25 / 07.25 / 01.25	Federung	Luft / Luft

#### Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	385/65 R22.5 164K	Goodyear	8 / 9
2	315/70 R22.5 154L	Goodyear/Michelin	6 / 8 / 8 / 9
3			
4			
Reserverad			

#### Wertrelevante Ausstattung:

ALCOA Leichtmetallräder, Sattelkupplung SAF SK-S 36.20, Sonnenblende außen, Aero Paket, Dachspoiler, Scheinwerfer LED, Retarder, Rahmenverkleidung, Klimaautomatik, Standklimaanlage, Standheizung, Kühlschrank, 2 Schlafliegen, Sitzheizung, Navigationssystem, Radio DAB, Fernseher, Leiter Fahrerhausrückwand, Differentialsperre, Tempomat mit aktiver Vorhersage, Notbremsassistent, Abstandsregeltempomat, Spurwechselwarnung

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
83558 Maitenbeth

Erstellungsdatum: 10.12.2024  
Besichtigungsdatum: 05.12.2024  
Protokoll-Nummer: 2741-2024  
Sachverständiger: CP / JH



Auto Service

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Fahrzeug beklebt/beschriftet, neutralisieren
2 Sonstiges	OBU verbaut, ausbauen
3 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen
4 Sonstiges	HU in Kürze fällig, durchführen
5 Sonstiges	Tachoprüfung in Kürze fällig, durchführen
6 Verglasung	Frontscheibe Steinschlag, erneuern
7 Rahmen	Kotflügelabdeckung hinten links verkratzt, lackieren
8 Rahmen	Kotflügelabdeckung hinten rechts verkratzt, lackieren
9 Rahmen	Rahmenverkleidung vorne rechts verkratzt, lackieren
10 Karosserie	Bugspoiler rechts verkratzt, lackieren
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Sattelplatte



Frontscheibe Steinschlag



Kotflügelabdeckung links verkratzt



Kotflügelabdeckung rechts verkratzt



Rahmenverkleidung rechts verkratzt



Bugspoiler rechts verkratzt

