

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
83558 Maitenbeth

Erstellungsdatum: 10.12.2024
Besichtigungsdatum: 05.12.2024
Protokoll-Nummer: 2740-2024
Sachverständiger: CP / JH



Auto Service

Expertise LKW
Vertragsnummer: 1050802-000

FIN: YS2S4X20009331914
Kennzeichen: A DL 232



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Scania	Euro Norm / Kraftstoffart	Euro 6 / Diesel
Typ / Modell	S 500	Hubraum (ccm) / Zylinder	12742 / R 6
Aufbau / Ausführung	Sattelzugmaschine	Motorleistung (kW)	368
Fahrerhaus	CS20H	Getriebe	OPTI-Cruise
Farbe	schwarz	Kraftstofftank (Liter)	615 + 200
Radformel	4 x 2	Leergewicht (kg)	8.308
Erstzulassung	28.11.2023	Gesamtgewicht (kg)	18.000
Laufleistung abgelesen (km)	64.358	Techn. zul. Gesamtgewicht (kg)	19.000
Gesamtlaufleistung (km)	-	Radstand (mm)	3.750
Anzahl der Besitzer	1	Lademaße (mm) LxBxH	x x
nächste HU / SP / §57b	11.24 / 07.25 / 11.25	Federung	Luft / Luft

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	385/65 R22.5 164K	Goodyear	10 / 11
2	315/70 R22.5 154L	Goodyear	12 / 12 / 13 / 13
3			
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

ALCOA Leichtmetallräder, Sattelkupplung SAF SK-S 36.20, Sonnenblende außen, Aero Paket, Dachspoiler, Scheinwerfer LED, Retarder, Rahmenverkleidung, Klimaautomatik, Standklimaanlage, Standheizung, Kühlschrank, 2 Schlafliegen, Sitzheizung, Navigationssystem, Radio DAB, Fernseher, Leiter Fahrerhausrückwand, Differentialsperre, Tempomat mit aktiver Vorhersage, Notbremsassistent, Abstandsregeltempomat, Spurwechselwarnung

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

83558 Maitenbeth

Erstellungsdatum: 10.12.2024
Besichtigungsdatum: 05.12.2024
Protokoll-Nummer: 2740-2024
Sachverständiger: CP / JH



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Fahrzeug beklebt/beschriftet, neutralisieren
2 Sonstiges	OBU verbaut, ausbauen
3 Sonstiges	Wartung fällig, durchführen
4 Bremsanlage	Staubschutzkappe Kupplungskopf Steuerleitung gebrochen, erneuern
5 Innenraum	Befestigung Vorhang Fahrerseite lose, inst.
6 Sonstiges	HU fällig, durchführen
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Sattelplatte



Staubkappe gebrochen



Vorhang lose