

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 14.11.2024
Besichtigungsdatum: 11.11.2024
Protokoll-Nummer: 2509-2024
Sachverständiger: CP / AA



Auto Service

Expertise Anhänger

Vertragsnummer: 1043855-000

FIN:

WKESD000001046912

Kennzeichen:

LR-R 740



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Krone	Leergewicht (kg)	8.900
Typ / Modell	SDR 27 eL4-DS	Gesamtgewicht (kg)	36.000
Aufbau / Ausführung	Auflieger / Kühlkoffer	Radstand (mm)	1.310 + 1.310
Erstzulassung	22.12.2022	Lademaße (mm) LxBxH	13310 x 2490 x 2630
Laufleistung (km)		Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung (km)		Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	Krone
nächste HU / SP	/ 06.25	Farbe	weiß

Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Fulda	385/65 R 22,5	5 / 4
2	Fulda	385/65 R 22,5	10 / 11
3	Fulda	385/65 R 22,5	3 / 2
4			

res.

Wertrelevante Ausstattung:

Portaltüren, 1.Achse Liftachse, Palettenkasten, Kühlgerät Thermo King A 400 Advancer, Doppelstockverladung, Jost Sattelstützen, Temperaturdatenschreiber, Staufachkasten hinten links

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 14.11.2024
Besichtigungsdatum: 11.11.2024
Protokoll-Nummer: 2509-2024
Sachverständiger: CP / AA



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.
Motorprobelauf Motorprobelauf des Aggregates durchgeführt.
Wartungsnachweis letzter Service am bei h durchgeführt.
Besichtigungsbedingung ausreichend
Sonstiges Kühlgerät 1.496 h; Diesellaggregat 1.446 h; Netzstunden 49 h
Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen
2 Aufbau	HU kein Nachweis, durchführen
3 Sonstiges	Wartung in Kürze fällig, druchführen
4 Rahmen	2x Reifen 3. Achse verschlissen, erneuern
5 Rahmen	Kofferseitenwand hinten links Untergurt verformt, verschürft, inst./lack.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 14.11.2024
Besichtigungsdatum: 11.11.2024
Protokoll-Nummer: 2509-2024
Sachverständiger: CP / AA



Auto Service



Ansicht hinten rechts




Ansicht Typschild



Ansicht Laderaum



Ansicht Kühlaggregat



Ansicht Betriebsstunden Kühlaggregat



Ansicht Temperaturdatenschreiber

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 14.11.2024
Besichtigungsdatum: 11.11.2024
Protokoll-Nummer: 2509-2024
Sachverständiger: CP / AA



Auto Service



Ansicht Sattelstützen



Ansicht Palettenkasten



Untergurt hinten links verschürft, verformt



Untergurt hinten links verschürft, verformt

