

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 23.01.2025
Besichtigungsdatum: 20.01.2025
Protokoll-Nummer: 121-2025
Sachverständiger: CP / KP



Auto Service

Expertise Anhänger

Vertragsnummer: 1042873-000

FIN:

WSM0000003401812

Kennzeichen:

OG DR 4077



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Schmitz Cargobull	Leergewicht (kg)	6.918
Typ / Modell	Universal SCS 24/ L	Gesamtgewicht (kg)	36.000
Aufbau / Ausführung	Auflieger / Curtainsider	Radstand (mm)	1.310 + 1.310
Erstzulassung	22.03.2023	Lademaße (mm) LxBxH	13620 x 2480 x 2680
Laufleistung (km)		Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung (km)		Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	Schmitz Cargobull
nächste HU / SP	03.25 / 09.25	Farbe	schwarz

Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Bridgestone	385/65 R22.5 160K	8 / 7
2	Bridgestone	385/65 R22.5 160K	13 / 12
3	Bridgestone	385/65 R22.5 160K	8 / 8
4			

res.

Wertrelevante Ausstattung:

Schiebeplanen, Schiebeerdeck, 1. + 3. Achse liftbar, Portaltüren, Jost Stützwinden, Safety Roof, 4 Werkzeugkästen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 23.01.2025
Besichtigungsdatum: 20.01.2025
Protokoll-Nummer: 121-2025
Sachverständiger: CP / KP



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, mit Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
-------------------	--------------

1 Aufbau	Portaltüren beklebt/beschriftet - entkleben / neutralisieren
----------	--

2 Sonstiges	Wartung kein Nachweis - durchführen
-------------	-------------------------------------

3 Sonstiges	Hauptuntersuchung in Kürze fällig - durchführen
-------------	---

4	
---	--

5	
---	--

6	
---	--

7	
---	--

8	
---	--

9	
---	--

10	
----	--

11	
----	--

12	
----	--

13	
----	--

14	
----	--

15	
----	--

16	
----	--

17	
----	--

18	
----	--

19	
----	--

20	
----	--

21	
----	--

22	
----	--

23	
----	--

24	
----	--

25	
----	--

26	
----	--

27	
----	--

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 23.01.2025
Besichtigungsdatum: 20.01.2025
Protokoll-Nummer: 121-2025
Sachverständiger: CP / KP



Auto Service



Ansicht hinten links



Ansicht Typschild



Ansicht Laderaum



Seitenansicht rechts



Ansicht Werkzeugkästen



Plane beklebt / beschriftet