

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
46395 Bocholt

Erstellungsdatum: 08.01.2025
Besichtigungsdatum: 19.12.2024
Protokoll-Nummer: 2784-2024
Sachverständiger: AP / JH



Auto Service

Expertise LKW
Vertragsnummer: 1040594-000

FIN: VF3YDCPFC12U49688
Kennzeichen: GS JY 574



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Peugeot	Euro Norm	Euro 6
Typ / Modell	Boxer/Dangel 2 XS	Hubraum (ccm) / Zylinder	2179 / R 6
Aufbau / Ausführung	Wohnmobil	Motorleistung (kW)	121
Fahrerhaus	Nahverkehr	Getriebe	6 Gang man.
Farbe	grau	Kraftstofftank (Liter)	-
Radformel	4 x 4	Leergewicht (kg)	-
Erstzulassung	13.09.2022	Gesamtgewicht (kg)	3.850
Laufleistung abgelesen	34.983	Radstand (mm)	-
Gesamtlauflistung (km)	-	Lademaße (mm) LxBxH	- x - x -
Anzahl der Besitzer	1	Fahrgestellhöhe	-
nächste HU / §57b / UVV	- / - / -	Federung	Blatt / Blatt

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	225/75 R16C 116/114S	Bridgestone	4 / 4
2	225/75 R16C 116/114S	Bridgestone	8 / 8
3			
4			
Reserverad	225/75 R16C 116/114S	Bridgestone	9

Wertrelevante Ausstattung:

Allrad zuschaltbar, AHK abnehmbar, Anschluss Außendusche/Gas, Außenmarkise Thule, Dachklima Truma, Dachluke mit Lüfter über Bett, Dachluke über Sitzgruppe, Dachträgersystem, Dusche mit WC, Esstisch ausziehbar, Verdunkelung Frontscheibe, Gaskocher 2 flammig, Spülbecken, Klimaautomatik, Kühlschrank, Leiste Tischmontage außen, Navigationsgerät, Radio, Rückfahrkamera, Lederausstattung, Warmlufthheizung mit Boiler, verstärkte Federn vorne

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
46395 Bocholt

Erstellungsdatum: 08.01.2025
Besichtigungsdatum: 19.12.2024
Protokoll-Nummer: 2784-2024
Sachverständiger: AP / JH



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend

Sonstiges

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen
2	Sonstiges	HU kein Nachweis, durchführen
3	Karosserie	Türverkleidung Hecktür links gebrochen, erneuern
4	Karosserie	Türverkleidung Hecktür rechts gebrochen, erneuern
5	Karosserie	Dachholm rechts Dellen, sanft inst.
6	Schließenanlage	1 Fahrzeugschlüssel mit Funkfernbedienung fehlt, ersetzen
7	Unterlagen	Bedienungsanleitung fehlt, ersetzen
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Kochfeld/Spülbecken



Ansicht Kühlschrank



Ansicht Wohnraum seitlich



Ansicht Dusche/WC



Ansicht Dachklimaanlage



Ansicht Sitzecke



Ansicht Tisch ausziehbar



Ansicht Bett



Ansicht Stauraum



Ansicht Stauraum



Ansicht Außenmarkise



Ansicht Heckgarage



Türverkleidung links gebrochen



Türverkleidung rechts gebrochen



Dachholm Dellen