

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 19.02.2025  
Besichtigungsdatum: 04.02.2025  
Protokoll-Nummer: 276-2025  
Sachverständiger: CP / JH



Auto Service

### Expertise Anhänger

Vertragsnummer: 1041419-000

FIN: VM3LVFS3FN4R44361

Kennzeichen: FFB ME 217



#### Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Lamberet	Leergewicht (kg)	8.940
Typ / Modell	SR2L-4T8-2B-XL	Gesamtgewicht (kg)	42.000
Aufbau / Ausführung	Auflieger / Tiefkühlkoffer	Radstand (mm)	1.310 + 1.310
Erstzulassung	10.11.2022	Lademaße (mm) LxBxH	13390 x 2490 x 2650
Laufleistung (km)	-	Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung (km)	-	Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	SAF
nächste HU / SP	- / 10.25	Farbe	weiß

#### Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Continental	385/65 R22.5 164K	11 / 9
2	Continental	385/65 R22.5 164K	13 / 13
3	Continental	385/65 R22.5 164K	10 / 10
4			

res.

#### Wertrelevante Ausstattung:

Kühlgerät Thermo King A 400 Advancer mit Pharma Abnahme, Temperaturdatenschreiber TouchLog Standard inkl. Dreipunktmessung, Ladungssicherungszertifikat Code XL, ATP-FRC Zertifikat, Doppelstockbeladung, 1.Achse liftbar, Jost Sattelstützen, Staukasten hinten rechts, Ersatzradhalter, Palettenkasten

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 19.02.2025  
Besichtigungsdatum: 04.02.2025  
Protokoll-Nummer: 276-2025  
Sachverständiger: CP / JH



Auto Service

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Rangierfahrt nicht möglich.
Motorprobelauf	
Wartungsnachweis	letzter Service am bei km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	bedingt Zugang, ohne Grube
Sonstiges	Kühlaggregat konnte nicht geprüft werden, Folgekosten möglich. ATP Zertifikat gültig bis 09.2028.
Fahrzeugdokumente	Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen
2 Sonstiges	Kühlgerät Wartung kein Nachweis durchführen
3 Sonstiges	Fahrzeug beklebt/beschriftet, neutralisieren
4 Sonstiges	HU kein Nachweis, durchführen
5 Kühlgerät	Wartungsklappe rechts verformt, inst./lackieren
6 Kühlgerät	Starterbatterie entladen, laden und prüfen
7 Zubehör	Staufachdeckel gebrochen, erneuern
8 Rahmen	Aufnahme Schlussleuchte links/rechts verformt, inst.
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
83527 Kirchdorf

Erstellungsdatum: 19.02.2025  
Besichtigungsdatum: 04.02.2025  
Protokoll-Nummer: 276-2025  
Sachverständiger: CP / JH



Auto Service



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Laderaum



Ansicht Kühlgerät



Ansicht Bedienung Kühlgerät



Ansicht Temperaturdatenschreiber



Ansicht Königsbolzen



Ansicht Typschild ATP-Zertifikat



Ansicht Palettenkasten



Wartungsklappe Kühlgerät verformt



Staufachdeckel gebrochen



Schlusslichträger rechts verformt



Schlusslichtträger links verformt

