

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
15806 Zossen

Erstellungsdatum: 03.04.2025
Besichtigungsdatum: 24.03.2025
Protokoll-Nummer: 691-2025
Sachverständiger: MW / AA



Auto Service

Expertise Arbeitsmaschine
Vertragsnummer: 1058758-000

Seriennummer / FIN: RD23J00148
Kennzeichen:



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Hercules	Motor / Typ	Honda / GXV 390
Typ / Modell	Profiline RM 830	Hubraum (ccm) / Zylinder	389 / 1
Aufbau / Ausführung	Aufsitzgestrüppmäher	Motorleistung (kW)	7,5
Fahrerhaus	offen, ohne Schutzbügel	Getriebe	hydrostatisch
Farbe	rot	Arbeitsbreite (mm)	830
Radformel	4 x 2	Einsatzgewicht (kg)	240
Erstzulassung / Baujahr	- / 2023	Gesamtgewicht (kg)	
Laufleistung		Radstand (mm)	1.159
Betriebsstunden (h)	1	Hydrauliktank (l)	
Anzahl der Besitzer	1	Kraftstofftank (l)	11
nächste HU / SP / §57b	- / -	Federung	-

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	3.5-70	Ohtsu	10 / 10
2	16 x 7.00-8	Paddy	20 / 2
3			
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

Schnitt Höhenverstellung 7-stufig (50-110 mm), Hochgras-Mähwerk, Mulchmesser, Differentialsperre, Tankanzeige

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

15806 Zossen

Erstellungsdatum: 03.04.2025
Besichtigungsdatum: 24.03.2025
Protokoll-Nummer: 691-2025
Sachverständiger: MW / AA



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Rangierfahrt nicht möglich.
Motorprobelauf	Motorprobelauf nicht möglich.
Wartungsnachweis	letzter Service am bei h durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	ausreichend
Sonstiges	0
Maschinendokumente	Es lag die Kaufrechnung in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
-------------------	--------------

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Betriebsstunden



Ansicht Sitzplatz Fahrer



Ansicht Motor



Ansicht Motor



Ansicht Messer Mähwerk



Ansicht Schnitthöhenverstellung



Ansicht Bedienung Fahrtrieb



Ansicht Maschinenunterlagen / Zubehör

