

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
Freiberger Straße 479  
09526 Olbernhau

Erstellungsdatum: 12.11.2025  
Besichtigungsdatum: 27.10.2025  
Protokoll-Nummer: 2501-2025  
Sachverständiger: JS / TK



Auto Service

**Expertise Anhänger**

**Vertragsnummer:**

**1047184-000**

**FIN:**

**WSM0000003425894**

**Kennzeichen:**

**GUB-LP 2**



**Angaben zum Fahrzeug:**

|                         |                     |                     |                  |
|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Hersteller              | Schmitz Cargobull   | Leergewicht (kg)    | 5.702            |
| Typ / Modell            | SCB                 | Gesamtgewicht (kg)  | 39.000           |
| Aufbau / Ausführung     | Auflieger / Plateau | Radstand (mm)       | 1.310            |
| Erstzulassung           | 30.06.2023          | Lademaße (mm) LxBxH | 13620 x 2480 x - |
| Laufleistung (km)       |                     | Federung            | Luft / Luft      |
| Gesamtlaufleistung (km) |                     | Anzahl Achsen       | 3                |
| Anzahl Besitzer         |                     | Achshersteller      | SMB              |
| nächste HU / SP         | 10.25 / 10.25       | Farbe               | grau             |

**Reifen:**

| Achsen | Hersteller  | Größe         | Profiltiefe (mm) |
|--------|-------------|---------------|------------------|
| 1      | Bridgestone | 385/65 R 22,5 | 13 / 13          |
| 2      | Bridgestone | 385/65 R 22,5 | 15 / 15          |
| 3      | Bridgestone | 385/65 R 22,5 | 13 / 13          |
| 4      |             |               |                  |

res.

**Wertrelevante Ausstattung:**

Stirnwand, Staufach vorne links und hinten, Jost Stützen, Scheibenbremsen

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
Freiberger Straße 479  
09526 Olbernhau

Erstellungsdatum: 12.11.2025  
Besichtigungsdatum: 27.10.2025  
Protokoll-Nummer: 2501-2025  
Sachverständiger: JS / TK



Auto Service

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.

Motorprobelauf

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-------------------|--------------|
|-------------------|--------------|

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 1 Sonstiges | Wartung kein Nachweis, durchführen |
|-------------|------------------------------------|

|          |  |
|----------|--|
| 2 Rahmen | Abschlußrahmen links verformt, instandsetzen |
|----------|--|

|          |  |
|----------|--|
| 3 Aufbau | Stirnwand Holz beschädigt, instandsetzen |
|----------|--|

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 4 Sonstiges | HU kein Nachweis, durchführen |
|-------------|-------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| 5 Druckluftanlage | Staubschutzkappe Kupplungskopf Steuerleitung gebrochen, erneuern |
|-------------------|--|

|               |   |
|---------------|---|
| 6 Beleuchtung | Warnschild hinten links Kratzer, kein Abzug |
|---------------|---|

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
Freiberger Straße 479  
09526 Olbernhau


Erstellungsdatum: 12.11.2025  
Besichtigungsdatum: 27.10.2025  
Protokoll-Nummer: 2501-2025  
Sachverständiger: JS / TK



Auto Service



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Laderaum



Stirnwand Holz beschädigt



Staubschutzkappe Kupplungskopf gebr.



Abschlußrahmen links verformt



Warnschild hinten links Kratzer

