

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
91301 Forchheim

Erstellungsdatum: 13.11.2025
Besichtigungsdatum: 25.10.2025
Protokoll-Nummer: 2476-2025
Sachverständiger: MU / TK



Auto Service

Expertise Anhänger

Vertragsnummer: 1048946-000

FIN:

WRB0000000001960

Kennzeichen:

WUG SG 220



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Reisch	Leergewicht (kg)	7.780
Typ / Modell	RSBS 3 13	Gesamtgewicht (kg)	35.000
Aufbau / Ausführung	Auflieger / Schubboden	Radstand (mm)	1.310
Erstzulassung	04.09.2023	Lademaße (mm) LxBxH	13430 x 2460 x 2650
Laufleistung (km)		Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung (km)		Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	2	Achshersteller	BPW
nächste HU / SP	04.24 / 03.26	Farbe	grau

Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Truckstar / Bridgestone	385/65 R 22,5	10 / 8
2	Bridgestone	385/65 R 22,5	5 / 6
3	Bridgestone	385/65 R 22,5	10 8
4			

res.

Wertrelevante Ausstattung:

91m³, Portaltüren hinten, 1. Achse Liftbar, Rollplane, LT Fallstützen, Scheibenbremsen, Staufach, Arbeitsplattform vorne, ALCOA Leichtmetallfelgen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
91301 Forchheim

Erstellungsdatum: 13.11.2025
Besichtigungsdatum: 25.10.2025
Protokoll-Nummer: 2476-2025
Sachverständiger: MU / TK



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.

Motorprobelauf

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
-------------------	--------------

1 Sonstige	Wartung kein Nachweis, durchführen
------------	------------------------------------

2 Sonstige	HU kein Nachweis, durchführen
------------	-------------------------------

3 Beleuchtung	Begrenzungsleuchte vorne links gebrochen, erneuern
---------------	--

4 Aufbau	Wände Innenraum links und rechts verformt, Wertminderung
----------	--

5 Rad / Reifen	2 Reifen verschlissen / beschädigt, erneuern
----------------	--

6 Aufbau	Wand Außen links Dellen, kein Abzug
----------	-------------------------------------

7 Aufbau	Fernbedienung Schubboden fehlt, ersetzen
----------	--

8	
---	--

9	
---	--

10	
----	--

11	
----	--

12	
----	--

13	
----	--

14	
----	--

15	
----	--

16	
----	--

17	
----	--

18	
----	--

19	
----	--

20	
----	--

21	
----	--

22	
----	--

23	
----	--

24	
----	--

25	
----	--

26	
----	--

27	
----	--

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
91301 Forchheim

Erstellungsdatum: 13.11.2025
Besichtigungsdatum: 25.10.2025
Protokoll-Nummer: 2476-2025
Sachverständiger: MU / TK



Auto Service



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild




Ansicht Laderaum



Ansicht Bedieneinheit



Ansicht Arbeitsplattform




Ansicht Trennwand




2 Reifen verschlissen / beschädigt



Wand Außen links Dellen



Wände Innenraum links und rechts verformt



Wände Innenraum links und rechts verformt

