

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandtstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
46395 Bocholt

Erstellungsdatum: 08.04.2026  
Besichtigungsdatum: 31.03.2026  
Protokoll-Nummer: 573-2026  
Sachverständiger: MA / JH



Auto Service

### Expertise Anhänger

Vertragsnummer: 1031279-000

FIN:

W0912L220MLP50793

Kennzeichen:

CLP HK 604



#### Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Pavic	Leergewicht (kg)	3.430
Typ / Modell	HTA 20	Gesamtgewicht (kg)	18.000
Aufbau / Ausführung	Anhänger / Holztransporter	Radstand (mm)	4.900
Erstzulassung	22.07.2021	Lademaße (mm) LxBxH	- x - x -
Laufleistung (km)	-	Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung (km)	-	Anzahl Achsen	2
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	SAF
nächste HU / SP	08.26 / 02.26	Farbe	schwarz

#### Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Continental	275/70 R22.5	9 / 9 / 9 / 9
2	Continental	275/70 R22.5	9 / 9 / 9 / 9
3			
4			
res.			

#### Wertrelevante Ausstattung:

4 x ExTe D7 Stahlschemelkörper, 8 x EcTe Aluminium Teleskopungen, Schemel 1 und 4 mit ExTe Rollenbefestigung, Duomatic-Bremsanschluss, doppelte Rangierkupplung hinten, Wabco SmartBoard, Rockfahrkamera, Schmiernippel Drehkranz nach außen gelegt, Trommelbremse, Staukasten

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandtstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
46395 Bocholt

Erstellungsdatum: 08.04.2026  
Besichtigungsdatum: 31.03.2026  
Protokoll-Nummer: 573-2026  
Sachverständiger: MA / JH



Auto Service

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.  
Motorprobelauf  
Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.  
Besichtigungsbedingung ausreichend

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Wartung kein Nachweis, durchführen
2	Sonstiges SP fällig, durchführen
3	Rahmen Kotflügel inkl. Spritzschutz hinten links gebrochen, erneuern
4	Rahmen Kotflügel inkl. Spritzschutz hinten rechts gebrochen, erneuern
5	Rahmen Kotflügel vorne rechts gebrochen, erneuern
6	Rahmen Unterfahrschutz links oben verformt, erneuern
7	Rahmen Unterfahrschutz rechts oben verformt, erneuern
8	Ausrüstung Staukasten gebrochen, erneuern

9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild Bremse



Ansicht SmartBoard



Kotflügel HL gebrochen



Kotflügel HR gebrochen



Kotflügel VR gebrochen



Unterfahrschutz links verformt



Unterfahrschutz rechts verformt



Staukasten gebrochen

