

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
91301 Forchheim

Erstellungsdatum: 14.08.2023  
Besichtigungsdatum: 10.08.2023  
Protokoll-Nummer: 2082-2023  
Sachverständiger: MU / MK



Auto Service

**Expertise Anhänger**

**Vertragsnummer: 1034064-000**

**FIN:**

**WK0S0002400266265**

**Kennzeichen:**

**LAU-HT 144**



**Angaben zum Fahrzeug:**

Hersteller	Kögel	Leergewicht (kg)	6.413
Typ / Modell	S24-1 Mega	Gesamtgewicht (kg)	36.000
Aufbau / Ausführung	Auflieger / Plane Spriegel	Radstand (mm)	1.310
Erstzulassung	21.05.2021	Lademaße (mm) LxBxH	13620 x 2480 x 2860
Laufleistung (km)		Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung (km)		Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	SAF
nächste HU / SP	12.23 / 06.24	Farbe	weiß

**Reifen:**

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Giti	435/50 R 19,5	9 / 10
2	Goodyear	435/50 R 19,5	8 / 8
3	BF Goodrich/Giti	435/50 R 19,5	8 / 10
4			

res.

**Wertrelevante Ausstattung:**

Liftachse, Portaltüren, Jost Stützen, Schiebeplanen, Schiebeverdeck, Scheibenbremsen, Staukästen hinten links und rechts

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
91301 Forchheim

Erstellungsdatum: 14.08.2023  
Besichtigungsdatum: 10.08.2023  
Protokoll-Nummer: 2082-2023  
Sachverständiger: MU / MK



Auto Service

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.  
Motorprobelauf  
Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.  
Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube  
Sonstiges Fahrzeug weist dem Alter / Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstige	Wartung kein Nachweis, druchführen
2 Plane	Plane beklebt/beschriftet, neutralisieren
3 Anbauteil	Leiter hinten rechts verformt, erneuern
4 Aufbau	Planengriffe hinten links und rechte gerissen, erneuern
5 Hecktür	Tür hinten rechts verformt/Lackschaden, instandsetzen/lackieren
6 Aufbau	Portalrahmen re unten, verkratzt/verschürft, instandsetzen/lackieren
7 Rad / Reifen	Ersatzrad fehlt (in Kaufrechnung enthalten), ersetzen
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
91301 Forchheim


Erstellungsdatum: 14.08.2023  
Besichtigungsdatum: 10.08.2023  
Protokoll-Nummer: 2082-2023  
Sachverständiger: MU / MK



Auto Service



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Laderaum



Ansicht Sattelstützen



Leiter hinten rechts verformt



Planengriffe hinten links und rechte gerissen



Tür hinten rechts verformt/Lackschaden



Portalrahmen re unten, verkratzt/verschürft

